



GMAO Intelligente — Suprajit Morocco

Rapport d'intervention

Généré le : 15/07/2026 15:47

Équipement concerné

Code	WIN-0042
Nom	Winding Machine
Type	Winding
Localisation	Workshop B

Panne associée

Code panne	FAIL-0017
Titre	Arrêt imprévu
Type	Mechanical
Priorité (Rule Engine)	Medium
Priorité (IA)	Non analysée

Description

La production s'est arrêtée brutalement.

Intervention

Technicien	Mohamed Alami (422)
Date début	15/07/2026 14:35
Date fin	15/07/2026 14:37
Durée	0.03 h
Statut	Completed

Solution apportée

Problème de moteur

Pièces utilisées

Référence	Nom	Quantité
OIL-HYD46	Hydraulic Oil ISO 46	1