



GMAO Intelligente — Suprajit Morocco

Rapport d'intervention

Généré le : 15/07/2026 16:02

Équipement concerné

Code	WIN-0011
Nom	Winding Machine
Type	Winding
Localisation	Workshp A

Panne associée

Code panne	FAIL-0002
Titre	Machine arrêtée - intervention urgente requise
Type	Mechanical
Priorité (Rule Engine)	Critical
Priorité (IA)	Non analysée

Description

Machine en zone Préparation-Winding nécessite une intervention immédiate selon le rapport de validation QA

Intervention

Technicien	Technicien Suprajit (317)
Date début	30/06/2026 08:18
Date fin	01/07/2026 16:16
Durée	31.97 h
Statut	Completed

Solution apportée

Ajout des huiles lubrification

Pièces utilisées

Aucune pièce consommée pour cette intervention.