



GMAO Intelligente — Suprajit Morocco

Rapport d'intervention

Généré le : 15/07/2026 16:07

Équipement concerné

Code	WIN-0038
Nom	Winding Machine
Type	Winding
Localisation	Workshop B

Panne associée

Code panne	FAIL-0008
Titre	Panne 3
Type	—
Priorité (Rule Engine)	Critical
Priorité (IA)	Non analysée

Description

...

Intervention

Technicien	Technicien Suprajit (317)
Date début	01/07/2026 16:19
Date fin	05/07/2026 22:09
Durée	101.82 h
Statut	Completed

Solution apportée

Changement d'une pièce métallique

Pièces utilisées

Aucune pièce consommée pour cette intervention.