# Rapport n°4

#### Résolution de précédent problème :

Lors de la séance précédente, certains servomoteurs avaient une côte différente. Je les ai donc remplacés par des servomoteurs ayant les bonnes côtes.

## Découverte d'un nouveau problème:

En plus des côtes, les handles (patte blanche) de certain servomoteur était différents.

#### Démonstration en image:



Figure 1: handle différent



Figure 2: handle de référence

Contrairement au servomoteur, il n'y a pas de handle qui corresponde à mes mesures dans le stock.

Pour essayer de palier ça, j'ai d'imprimer un modèle du handle en PETG. Malheureusement, l'impression n'est pas assez précise. (*Figure 3*)



Figure 3: Handle en PETG



Figure 4: Handle en résine

Donc on recommence l'impression mais en résine cette fois-ci.

Dans le cas où la résine est trop couteuse ou trop cassante, il est encore possible de concevoir une nouvelle version du quadrupède sans utiliser des handles.

## Finalisation de la PCB:

- Connection des headers de signal des servomoteurs aux pins D2 à D10. (Figure 6)
- Ajout de headers pour connecter le module Bluetooth HC-06 et du capteur de distance laser. (*Figure 5*)
- Changement des pins pour la carte Arduino nano car à la suite d'une erreur de coupe il manquait un pin nécessaire à l'ajout des modules.




Figure 5: PCB vue du dessus