
# Rapport n°2

## **Modification pour l'impression 3D:**

### • Modification du « U en croix »:

Au début de cette séance j'ai modifié la pièce que je nomme « U en croix » (Figure 1). Cette pièce permet de connecter deux servo-moteurs pour avoir des rotations sur deux axes.



de l'impression 3D j'ai appris qu'il faut éviter au maximum les structures complexes demandant beaucoup de support.

A la suite à la lecture de documents sur les bases

Figure 1

J'ai donc adapté la modélisation de cette pièce afin de simplifier la structure. Pour cela, je les ai séparés en deux pièces en forme de « U ».

Au niveau de la fixation de ces deux nouvelles pièces, j'ai prévu un assemblage à « mibois » (*Figure 2*) pour bien les solidariser entre elles.





Figure 2

#### Réflexion de modification du châssis :

Dans un premier temps, j'ai modélisé le châssis avec des supports pour les servo-moteur reliant les pattes (*Figure 3*).



Mais cette structure demande une certaine quantité de plastique et de temps alors que la majorité de la structure est une plaque.

Avec mon coéquipier, nous avons donc commencé à réfléchir à une alternative en utilisant une plaque de bois et des supports en impression 3D. J'ai pour l'instant qu'une ébauche de la modélisation de cette nouvelle idée.

# **Modifications après impression:**

• Impression de pièce de teste:

Pour vérifier si mon modèles 3D était bien dimensionné, j'ai fait imprimer trois pièces :

- Deux « U » (Figure 2)
- Et une partie du pied qui sert à maintenir le servo-moteur (*Figure 4*).




Figure 4

### • Les erreurs et modifications:

Etant les premières pièces que je fais imprimer, il y avait plusieurs choses à modifier :

- Il avait une erreur sur une côte du servo-moteur.
- L'épaisseur des « U » (*Figure 2*) était trop fine. Donc pour éviter que la structure se brise sous les contraintes imposées par le poids du quadrupède, j'ai presque doublé l'épaisseur (passage de 3mm à 5mm).
- Je me suis rendu compte que la largeur des « U » (*Figure 5*) était trop petit ce qui déformait les pièces. Je donc ajusté le modèle.

