

# To reduce power consumption at air compressor BPA Plant (C-9601)







นายกฤษณะ ธิกะ




นายอนุชา โสภากุล



นายอนุชา มีประเสริฐ



นายศิริศักดิ์ อินทรพาณิชย์




# แผนการดำเนินงาน



	QCC Activity Plan ( ลดการใช้พ																						
						Year 2015																	
PDCA	No.	Activity		Jan			Feb			Mar				Apr			May		_		n		
	-			1	2	3 4	1	2	3	4	1	2	3 4	1	2	3	4	1	2 3	4	1	2	3 4
	1	หาหัวข้อที่จะปรับปรุง	Plan Actual											-	-			-	-				
	2	กำหนดมูลเหตุแรงจุงใจของการปรับปรุง	Plan Actual																				
	3	กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	Plan											<u>.</u>									
Р	4	สืบสภาพปัจจุบัน	Plan																	<u> </u>			
	5	รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา	Plan Actual																				
	6	คิดคันมาตรการแก้ปัญหา	Plan								0												
D	7	ตำเนินการตามแนวทางแก้ปัญหา	Plan					-															
С	8	ตรวจสอบผลการดำเนินงาน	Plan					ļ															
	9	ปรับปรุงแนวทางและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่	Plan																				
А		ระบุปัญหาที่ยังหลงเหลือหรือหัวข้อปรับปรุงใหม่	Actual				1				-		+					1		+			
	10	2-Harfin i manumaruman asan ana manan an ram													·								

# ที่มาและความสำคัญ






C-9601A/B ณ ปัจจุบันได้มีการเดินโดยใช้
Air dryer ( Z-9601A/B ) ใน mode
Fix( timer ) ซึ่งอากาศบางส่วนที่ผลิต
ได้จะต้องนำมาใช้ในการ regenerate
Dryer ตามเวลาที่กำหนดโดยที่ไม่
นำเอา dew point มาคิดทำให้เสียอากาศ
ไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์สูงสุด

แต่ถ้าต้องการไปใช้ Air dryer ใน mode Variable (Dew point) ซึ่งลดปริมาณการใช้อากาศได้ และ C-9601A/B ก็จะ load น้อยลง แต่ติดปัญหาว่า เมื่อเดิน C-9601A/B ใน step Unload ถึง 10 นาที ก็จะ auto stop และเมื่อ auto start ขึ้นมาจะเกิดปัญหา trip เพราะระบบมี protect motor ป้องกันการเดินขึ้นมาก่อน เวลาที่กำหนด

## กราฟแสดงการใช้พลังงาน C-9601A/B





ความสูญเสีย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
	(Amp/ครั้ง)	(sec./ครั้ง)	(ครั้ง/ช.ม.)
C-9601A/B อยู่ใน Step load .	24.5	25	31
C-9601A/B อยู่ใน Step unload .	13.1	-	

## รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน C-9601A/B



#### ตารางความสูญเสีย และกราฟ "ก่อนการแก้ไข″

		มีนาคม																							
วันที่	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
จำนวนครั้ง	727	735	674	678	681	702	708	719	731	751	749	748	752	761	752	751	760	760	750	741	752	744	727	753	743
ครั้ง/ช.ม.	30	31			28	29	30	30	30	31	31	31	31	32	31	31	32	32	31	31	31	31	30	31	31



เป้าหมายคือให้ C-9601A/B อยู่ใน Step load ไม่เกิน 28 ครั้ง/ช.ม.( 10% ) โดย C-9601A/B ไม่ trip และไม่กระทบต่อกระบวนการผลิต

#### แผนการปรับปรุง



## แสดงค่า การคำนวณการใช้พลังงาน"ก่อนการแก้ไข"

**เวลาที่ใช้ในstep load** ทั้งหมดคิดเป็น 25(sec.)\*31 /60 = 12.9 min.

ดึงกระแสที่ 24.5 Amp คิดเป็นพลังงานตามสูตร P = 1.732\*I \* V\*Pf

ดังนั้น P = 1.732\*24.5\*6.6 ( KV )\*0.85

= 238.05 Kw

คิดเป็น Kwh = 12.9\*238.05/60

= 51.18 Kwh

**เวลาที่ใช้ในstep unload** ทั้งหมดคิดเป็น 60 – 12.9 = 47.1 min.

์ ดึงกระแสที่ 13 Amp คิดเป็นพลังงานตามสูตร P = 1.732\*I \* V\*Pf

ดังนั้น P = 1.732\*13\*6.6 ( KV )\*0.85

 $= 126.31 \, \text{Kw}$ 

คิดเป็น Kwh = 47.1\*85.8/60


= 99.15 Kwh




คิดเป็นการใช้พลังงานรวมก่อนการแก้ไข = 51.18+ 99.15= 150.33 Kwh

## **Why-Why analysis**











#### 2.ใช้งาน PA ใน Plant


เนื่องจากปัจจุบันมีการนำเอา PA มาใช้ที่ Ejector ของ Scrubber ซึ่งเป็นจุดที่ต้องเปิดไว้ ตลอด และไม่สามารถที่จะหยุดได้ ประกอบกับถัง TK-9601 เป็นถังที่เล็ก ทำให้ ความดันตกเร็วกว่าที่

ควรจะเป็น ทำให้ air comp ต้อง load อยู่บ่อยๆ เพราะ PIC-9601 ( ตัวที่มาสั่งให้ air

comp load หรือ unload ) อยู่ที่ TK-9601

จากการพิสูจน์สาเหตุของปัญหา

มีการใช้งาน PA ใน Plant <u>ขวิง</u> แต่เป็นจุดที่จำเป็นต้องใช้งานจริง ทางกลุ่มจึงไม่นำสาเหตุของปัญหานี้ไปแก้ไข





#### Dryer อยู่ใน Fix mode

เนื่องจาก Dryer ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ได้ถูกตั้งค่าไว้ตั้งแต่ commissioning plant ให้อยู่ที่

Fix mode ซึ่งมี step การทำงานตาม timer ที่กำหนดไว้โดยไม่นำเอา dew point มา

เกี่ยวข้อง

Phase duration	Fixed cycle	
Adsorption	5 min	
Regeneration	5 min	
: Expansion time	0.2 min	
: Dehumidification	4 min	
: Dehumidification	1 min	
Stand by	-	

จากการพิสูจน์สาเหตุของปัญหา

Dryer อยู่ใน Fix mode <u>ขริง</u>ทางกลุ่มจึงนำไปแก้ไขสาเหตุของปัญหา




#### 4.Compressor อยู่ step unload

เนื่องจากปัจจุบัน Air comp เมื่อทำ pressure ได้แล้ว (step load) ก็จะกลับมาอยู่ step unload SQ-9601 จะเริ่มนับเวลา และถ้าอยู่ step นี้ถึง 10 นาที ก็จะ auto stop และรอจนกว่า pressure ต่ำกว่า 650 KPaG ก็จะ auto start ขึ้นมาอีกครั้ง แต่ติดปัญหา ตรงที่ เมื่อจะ auto start C-9601A/B จะโชว์ trip ทันที เนื่องจากเป็น inter lock



#### **Why-Why analysis**





# ดำเนินการแก้ไขสาเหตุของปัญหา



## 1.เกิดการรั่วออกจากระบบ

1.แก้ไขจุดรั่วที่ union inlet Z-9601B

2. แก้ไขจุดรั่วที่ plug ด้านบนของ Z-9601B



แก้ไขโดยการขันอัดเรียบร้อย



แก้ไขโดยการคลายออกมาและใช้ เทปพันเกลียวพัน ขันอัดเรียบร้อย


## ดำเนินการแก้ไขสาเหตุของปัญหา



## 3. Dryer อยู่ใน Fix mode

1.แก้ไขโดย set Dryer ให้อยู่ใน Variable mode แทนโดยจะทำงานตามขั้นตอนดังนี้

- Dryer จะ regenerate 5 min และจะ keep stand by
- Dryer ตัวที่ทำงาน จะใช้ ค่า Dew point มาเป็นตัวกำหนดว่าจะ regenerate หรือไม่
- หากตัวที่ทำงานอยู่ ค่า Dew point ยังลงไม่ถึงค่าที่กำหนด แต่ครบ 60 min ก็จะ regenerate และจะสลับไปใช้ ตัว stand by ทันที




## ดำเนินการแก้ไขสาเหตุของปัญหา



## 4. เมื่อ air comp auto start แล้ว โชว์ trip

1.แก้ไขโดย ขยายเวลา ใน sequence SQ-9601 ให้นานขึ้นจาก 10 เป็น 20 min เหตุผลในการขยายเวลาใน sequence SQ-9601 เพื่อต้องการให้ Air comp อยู่ใน step unload นานขึ้นโดยที่ ไม่ auto stop ป้องกันการ auto start แล้ว Air comp โชว์ trip


หมายเหตุ ปัจจุบัน มีการใช้ PA ที่ ejector ของ scrubber ตลอด ซึ่งมีผลทำให้ ความดันในระบบ ลดลงเร็วกว่า ปกติ ทำให้ Air comp อยู่ step unload ไม่ถึง 10 min ก็เข้า step load อีกครั้ง จึงไม่มีความจำเป็นต้องขยายเวลา ใน sequence SQ-9601



## ตรวจสอบผลการแก้ใข




#### กราฟเปรียบเทียบผล "ก่อน" และ "หลัง" การแก้ไข



## ตรวจสอบผลการแก้ใข



#### กราฟเปรียบเทียบผล "ก่อน" และ "หลัง" การแก้ไข




หลังการแก้ไขสามารถทำให้ C-9601A/B อยู่ใน Step load เฉลี่ย 16 ครั้ง/ช.ม.( 49% )



## ตรวจสอบผลการแก้ไข



#### กราฟเปรียบเทียบผล "ก่อน" และ "หลัง" การแก้ไข



## ตรวจสอบผลการแก้ใข



## แสดงค่า การคำนวณการใช้พลังงาน"หลังการแก้ไข"

**เวลาที่ใช้ในstep load** ทั้งหมดคิดเป็น 25(sec.)\*16 /60 = 6.66 min.

ดึงกระแสที่ 24.5 Amp คิดเป็นพลังงานตามสูตร P = P = 1.732\*I \* V\*Pf

ดังนั้น P = 1.732\*24.5\*6.6 ( KV )\*0.85

= 238.05 Kw

คิดเป็น Kwh = 6.66\*161.7/60

= 26.42 Kwh

**เวลาที่ใช้ในstep unload** ทั้งหมดคิดเป็น 60 – 6.66 = 53.34 min.

ดึงกระแสที่ 13 Amp คิดเป็นพลังงานตามสูตร P = I \* V

ดังนั้น P = 1.732\*13\*6.6 ( KV )\*0.85

= 126.31 Kw


คิดเป็น Kwh = 53.34\*85.8/60

= 112.29 Kwh

คิดเป็นการใช้พลังงานรวมหลังการแก้ไข = 26.42+112.29 = 138.7 Kwh

#### **ENERGY (BPA) from GPSC**





## ตรวจสอบผลการแก้ใข



Before	ความสูญเสียก่อนการแก้ไข	ค่าเฉลี่ย (พลังงานที่ใช้/วัน)	ค่าเฉลี่ย (บาท/วัน)
C-960:	1A/B เดินปกติและ Dryer อยู่ใน Fix mode (Timer)	150.33*24 = <b>3,607.92</b> KWh	3607.92*3.63 = <b>13,096.75</b>
After	ความสูญเสียหลังการแก้ไข	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย
		(พลังงานที่ใช้/วัน)	(บาท/วัน)
C-9601A	/B เดินปกติและ Dryer อยู่ใน Variable mode (Dew point)	138.70*24 = <b>3328.80</b> KWh	3328.80*3.63 = <b>12,083.54</b>

สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า ได้ = 13096.75-12083.54 = 1013.21 บาทต่อวัน หรือ 369,788.80 บาทต่อปี





## สรุปผลการทำกิจกรรม

PHENOL

เกินเป้าหมาย 39%

ผลทางตรง

กิจกรรมเรื่อง

ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า ของ C-9601A/B ก่อนการแก้ไข

จำนวน Step Load เฉลี่ย (ครั้ง / ช.ม.)

31

หลังการแก้ไข

จำนวน Step Load เฉลี่ย (ครั้ง / ช.ม.)

16

เป้าหมาย %

ตั้งเป้าหมาย

ผลที่ได้รับ

**10** 

49

สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า ได้ = 13096.75-12083.54 = 1013.21 บาทต่อวัน

หรือ 369,788.80 บาทต่อปี

ผลทางอ้อม


ในการทำกิจกรรม

**ไม่มีค่าให้**ล่าย

- 1 เลดการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรC-9601A/B
- 2.พนักงานเกิดความสามัคคี และเข้าใจในการทำกิจกรรม QCC มากขึ้น
- 3. ตอบสนองนโยบายบริษัทและพนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

# ข้อมูลติดตามผล







## ข้อมูลติดตามผล






ปัจจุบันค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.83 ครั้ง/ชั่วโมง เนื่องจากมีการเปิดใช้ลมเพิ่มที่ ejector ของ scrubber

#### การขยายผลของกิจกรรม









นำมาตรฐานจากการทำมาจัดทำวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้ถึงวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาอีก
ปัจจุบันกำลังดำเนินการปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงาน(WI) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
กำหนด 2 หัวข้อคือ

- W-(PH-P2-OP)-OSBL-029
- W-(PH-P2-OP)-OSBL-030

แล้วจะทำการนำเข้าระบบควบคุมเอกสารต่อไป

PPCL-TPM-FM-05 rev.01 Effective Date: Dec 16, 10