QCC STORY

ปรับปรุง Flare Piping System พื้นที่ Tank Farm


กลุ่ม ร่วมแรง



โรงแยกก๊าชธรรมชาติระยอง

พันธกิจ : ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมื่อย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ

โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล



โครงสร้างสายบังคับบัญชา



นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

CEO



นายอธิคม เติบศิริ

COO Petroleum & Gas



นายวุฒิกร สติฐิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ



นายสมนึก แพงวาปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ



นายธีรสันต์ กูลมงคลรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษาโรงแยกก๊าซ

ร่วมแรง



ร่วมแรง Team Member & Responsibility



สรรวริศ หัวหน้ากลุ่ม วุฒิ ปริญญาโท อายุงาน : 19 ปี

ส่วนวิศวกรรมเทคนิค



สหพงศ์ นภัส ธณิศร นายนาวิน เลขานุการ สมาชิก สมาชิก สมาชิก วุฒิ ปริญญาโท วุฒิ ปริญญาโท วุฒิ ปริญญาโท อายุงาน: 12 ปี อายุงาน: 10 ปี อายุงาน: 33 ปี อายุงาน: 32 ปี



พันธกานต์ สุพิชณ์ ปรัชญา หิรัณย์ ฐีระ รองหัวหน้า สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาตรี วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาโท อายุงาน: 15 ปี อายุงาน: 3 ปี อายุงาน: 10 ปี อายุงาน: 15ปีอายุงาน: 10 ปี







วิภานันท์ ปิยะวัฒน์
สมาชิก สมาชิก
วุฒิ ปริญญาตรี
อายงาน: 2 ปี อายงาน: 4 ปี



ตนัย สมาชิก วุฒิ ปริญญาตรี อายุงาน : 6 มี

- ออกแบบทางวิศวกรรมและก่อสร้าง
- จัดหาอุปกรณ์และผู้รับเหมาก่อสร้าง
- ควบคุมมาตรฐานการใช้งานภายใน โรงแยกก๊าซฯ
- บริหารและควบคุมงานปรับปรุง
 เปลี่ยนแปลงภายในโรงแยกก๊าซฯ

วุฒิการศึกษาเฉลี่ย **ปริญญาโท** อายุงานเฉลี่ย 13 ปี



ประวัติการทำกิจกรรม QCC กลุ่มร่วมแรง

2015 Thermal Drum GSP5 2016 LP FLASH GAS RECOVERY 2017 New Liquid MRU 2018 โครงการบ่อหน่วงน้ำ 2019 Increase LPG Delivery to domestic



การค้นหาหัวข้อการคัดเลือกปัญหา

TOPIC SELECTION

น้ำหนักเกณฑ์	(3		7		5	3	3	7	7	ผลรวม
 ปัญหา	ความเป็นไปได้		รุนเ	รุนแรง		ผลกระทบ		ความถี่		นโยบาย	
пейи і	คะแนน	ผลคูณ	คะแนน	ผลคูณ	คะแนน	ผลคูณ	คะแนน	ผลคูณ	คะแนน	ผลคูณ	คะแนน
1.ปรับปรุง Dike พื้นที่ Tank farm ให้เป็นไป	0		3	01	0	15	0	0	4	00	70
ตาม international standard API2510	2	6	3	21	3	15	3	9	4	28	79
2.ปรับปรุงระบบ Flare system ให้เป็นไป ตาม international standard API521	4	12	3	21	3	15	3	9	4	28	85
3.ปรับปรุงระบบ Burner Management System	2	6	3	21	2	10	3	9	3	21	66
4.ปรับปรุง Intercom บัวหลวง	3	9	2	14	3	15	2	6	3	21	65
5.ปรับปรุง Laydown Area	2	6	2	14	3	15	3	9	4	28	69
6.ปรับ Flowrate และติดตั้ง New Bio-filter Blower CWWTP	3	9	3	21	3	15	3	9	4	28	82

เกณฑ์การให้คะแนน 4 สัมพันธ์มากสุด 3 สัมพันธ์มาก 2 สัมพันธ์ปานกลาง 1 สัมพันธ์น้อย

เลือกหัวข้อปัญหา ปรับปรุงระบบ Flare system ให้เป็นไป ตาม international standard API521 พื้นที่ Tank Farm



มูลเหตุลูงใจ

1

ลดข้อร้องเรียนจากชุมชน / การนิคม / และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ความเสียหายของ Flare System GSP

2

ลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหาย สำหรับ Flare System


3


เพิ่มขวัญกำลังใจและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่ พนักงาน





ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาก่อนการแก้ไข





ปิด isolation valve G8


ปัจจุบันโรงแยกก๊าซมีการเปิด isolation valve เชื่อม Flare network ของฝั่งหน้าและฝั่งหลังเข้า ด้วยกันเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา pool fire ของ tank ฝั่งหลัง ทั้งนี้สังเกตว่าในกรณีมี Load flare ฝั่ง หลังมากๆจะทำให้เกิด vacuum ที่ตัน Flare ฝั่งหน้า ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงทำให้เกิดความเสียหาย อย่างรุนแรงได้



์ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาก่อนการแก้ไข

Back Pressure

Existing Flare System



Total Backpressure in each Case

Case 1: Relief from individual tank in area 1&2 to ESP

Tank no.	PSV no.	Set Pressure (barg)	Туре	Relief load (kg/h)	Maximum Total Back Pressure	Calculated Back Pressure
3305-D01	SV-0501A/B	13.5	Balanced bellows	155,548	4.0	6.43
3305-D02	SV-0502A/B	13.5	Balanced bellows	155,548	4.0	6.43
3305-D03	SV-0515A/B	13.5	Balanced bellows	155,548	4.0	6.43
3305-D04	SV-0516A/B	13.5	Balanced bellows	155,548	4.0	6.43
3305-D05	SV-0519A/B	13.5	Balanced bellows	155,548	4.0	6.43
3305-D06	SV-0520A/B	13.5	Balanced bellows	155,548	4.0	6.43




Case 1 : Not Pass



์ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาก่อนการแก้ไข

Back Pressure

Existing Flare System



Total Backpressure in each Case

Case 2: Relief from individual tank in area 2 to GSP5

Tank no.	PSV no.	Set Pressure (barg)	Туре	Relief load (kg/h)	Maximum Total Back Pressure	Calculated Back Pressure
3305-D09	SV- 0562A/B	17.24	Balance d bellows	172,025	4.0	4.63
3305-D10	SV- 0564A/B	17.24	Balance d bellows	172,025	4.0	4.63
3305-D11	SV- 0566A/B	17.24	Balance d bellows	172,025	4.0	4.63




Case 2 : Not Pass



ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาก่อนการแก้ไข

Back Pressure

Existing Flare System



Total Backpressure in each Case

Case 3.1 Relief from individual tank in area 3 to GSP5

Tank no.	PSV no.	Set pressure (barg)	Туре	Relief load (kg/h)	Maximum Alfowable Backpressure (Barg)	Calculated Backpressure (Barg)	Remark
3305-D13	3305-SV-820/R	17.2	Balanced bellows	123,272	5.16	1.18	2x100%
3305-D14	3305-SV-821/R	17.2	Balanced bellows	123,272	5.16	1.18	2x100%
3305-D15	3305-CV-822/R	17.2	Balanced bellows	123,272	5.16	1.18	2x100%



Case 3.1: Pass

Case 3.2 Relief from all 3 tanks in area 3 to GSP6

Tank no.	PSV no.	Set pressure (barg)	Туре	Relief load (kg/h)	Maximum Allowable Backpressure (Barg)	Calculated Backpressure (Barg)	Remark
3305-D13	3305-5V-820/R	17.2	Balanced bellows	123,272	5.16	1.56	2x100%
3305-D14	3305-5V-821/R 17.2		Balanced bellows	123,272 5.16		1.56	2x100%
3305-D15	3305-CV-822/R	17.2	Balanced bellows	123,272	5.16	1.56	2x100%



Case 3.2: Pass



เป้าหมาย

ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย สำหรับ Flare System เป็นศูนย์




แผนการดำเนินการ

ขั้นตอน	หัวข้อ	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ผู้รับผิดชอบ
	สำรวจสภาพปัจจุบัน											สหพงศ์
	กำหนดเป้าหมาย											สหพงศ์
Plan	ค้นหาสาเหตุปัญหา											ทุกคน
	วิเคราะห์หาสาเหตุ											ทุกคน
	วางแผนดำเนินการแก้ไข											อภิวิชญ์
	หาวิธีการแก้ไข											นภัส
Do	นำวิธีแก้ไขมาปฏิบัติ											นภัส
	ประเมินผลการแก้ไข											นฤพนธ์
Check	วิเคราะห์ และติดตามผล											ทุกคน
	กำหนดมาตรฐาน											อภิวิชญ์
Action												ทุกคน
ſ	กำหนดหัวข้อกิจกรรมครั้งต่อไป											ทุกคน



WHY WHY ANALYSIS





การประเมินแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้พิจารณาปัจจัยประกอบในหลายๆด้านร่วมกัน

	เกณฑ์ประเมิน							
แนวทางแก้ไข		ความ เป็นไปได้	ผลที่คาด ว่าจะได้รับ	ส่งผลต่อ กระบวนกา รผลิต	ระยะเวลา การแก้ไข	เลือก แนวทาง แก้ไข		
1.เพิ่มขนาดท่อจาก 10 นิ้วเป็น 14 นิ้วเพื่อลด Back Pressure								
ให้ต่ำกว่าค่า Design Pressure จาก 6.5 Barg เป็น 4 Barg								
2.ตรวจสอบ MAWP เพื่อ Re-rating Design Pressure						>>>		
มากกว่า 6.5 Barg สำหรับ Flare Piping ตาม API570								

เลือกแนวทางแก้ไขโดยตรวจสอบ MAWP สำหรับ Flare Piping System เพื่อ Re-rating ค่า Design Pressure มากกว่า 6.5 bar ตาม API570



API 570 : Re-rating




8.3 Re-rating


Re-rating piping systems by changing the temperature rating or the MAWP may be done only after all of the following requirements have been met.

- a) Calculations are performed by the piping engineer or the inspector.
- b) All re-ratings shall be established in accordance with the requirements of the code to which the piping system was built or by computation using the appropriate methods in the latest edition of the applicable code or other industry standards approved by a SDO (e.g. API 579-1/ASME FFS-1).
- c) Current inspection records verify that the piping system is satisfactory for the proposed service conditions and that
 the appropriate corrosion allowance is provided.
- d) Re-rated piping systems shall be leak tested in accordance with the code to which the piping system was built or the latest edition of the applicable code for the new service conditions, unless one of the following is true.
 - 1) Documented records indicate a previous leak test was performed at greater than or equal to the test pressure for the new condition.
 - 2) The re-rate is an increase in the rating temperature that does not affect allowable tensile stress.
 - The piping integrity is confirmed by appropriate nondestructive inspection techniques in lieu of testing after consultation with the inspector and piping engineer.
- e) The piping system is checked to affirm that the required pressure relieving devices are present, are set at the appropriate pressure, and have the appropriate capacity at set pressure.
- f) The piping system re-rating is acceptable to the inspector or piping engineer.
- g) All piping components in the system (such as valves, flanges, bolts, gaskets, packing, and expansion joints) are adequate for the new combination of pressure and temperature.
- h) Piping flexibility is adequate for design temperature changes.
- i) Appropriate engineering records are updated.
- j) A decrease in minimum operating temperature is justified by impact test results, if required by the applicable code.



ตรวจสอบ Condition Flare Piping ตั้งแต่ Safety Valve หัวถังจนถึง Flare Header จำนวน 9 Tank ได้แก่ 3305D01, 3305D02, 3305D03, 3305D04, 3305D05, 3305D06, 3305D09, 3305D10, 3305D11 ด้วย NDT ตาม API Standard 570 และ คำนวณ MAWP เพื่อ Re-rating ค่า Design Pressure จาก 4 Barg เป็น 6.5 Barg







อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ

Ultrasonic Thickness Measurements (UTM)

UTM is one of the techniques used to determine the condition and wall thickness of e.g. tanks, vessels, boilers and pipelines. The inspection scope of most process equipment will include the application of UTM at critical areas. Normally the purpose is to detect erosion/corrosion problems in an early stage. If measurements are repeatedly made on a same location, after a certain amount of time corrosion speeds can be determined and for example be used for Risk Based Inspection purposes.

Equipment

Dacon has a wide range of equipment that can be used for UTM measurement ranging from handheld thickness gauges to highly sophisticated A- and B-scan equipment. Most likely to be used is the Panametrics 38 DL Plus equipment, which can compensate for the thickness of paint layers and has a B-scan presentation. In addition to that a Dacon operator will have the availability of calibration blocks in at least three different materials (Carbon steel, Stainless Steel and Duplex).





Eddy current surface (ET)

ET can be used in many different applications. In the chemical and oil/gas industries it is most commonly used for finding stress corrosion cracking, weld inspection and non-conductive coating thickness measurement. The biggest advantage of ET is the speed and the fact that it can detect defects under a layer of paint or coating.


Equipment

For EC examinations Dacon uses the Nortec 500 Single is a single frequency eddy current instrument and succeeds the highly popular Nortec 500 Single is the latest in handheld eddy current inspection, designed with the needs of the operator in mind. Its lightness (only 0.94kg), unique keypad controls, ease of programming and particularly its big screen mean lots of inspections with little fatigue. The large LCD display can be seen clearly under any light conditions, even direct sunlight and the lithium-ion batteries allow for over 8 hours of operation, even with the backlight on.






Eddy Current Inspection







Ultrasonic Thickness Measurement




500	440.0	age Plant			erit .	Elevier	nent Tig	file	ioment Descrip	rbest:	Design lottermation						
**		-		PIT	-	See on PERSO	FILL IP CITE	Meeter: Art		400 SEWIELE	Stange Press	Hilliera :	Design York	184610	Code	AGMC BOY.	
Magnetition	Ourse	19.6	gát .	- "	ine.	4 (feed paint) system:			566,4		Open Frent	dilling	Opens Terror	BERT .	CA (men)		
2				THE SETTING	Me	About The	LYMIDEN	ITHER.	(Fitting	WIN down	UTM AVE	A STREET	Dest Nov.	See and	Start been remarking the	LIPSON	
UTM Point	Election	Wat	Part	11,441,000	Septed	(Manufal)	HANGE										
1,545.4		1		NOT THE OWN	1000	Sees.	(Test)	Arrest	yers .	0493	(986)	200	. SAMON	bredge	Licital)	110,000	
	10			1274	2.80	1.00	52.90	2000	1000	-	-	-	1.068	1.000	No Contours	He Compace	
	3	100	200	TEPE	2.80	3,00	10.34						6009	8.008	\$850 A008	500.300	
		1 00	100	TEPE	3.80	3.30	1000						14.	151	11.7	1.511	
				12.7%	2.80	3.30	1231						100	3.016	464.770	494.755	
	10			- 16.00 · · ·	1.80	3.50	676						600	8.015	DMA, Action	260,758	
1		le .	Post	6.38	3.80	3.30	3.80						E-016	8.079	191.094	793,094	
		1	1.00	6.32	2.80	3.30	8.00						E003	3.003	766.506	266.309	
				8.36	7.86	1.80	-0.00						E-000	1.000	1754.391	1704-361	
	- 11			30.00	1.80	3.30	31,00						E 00%	9.000	781 Gootstoo	(Nr. Commin	
1.0	- 8	line.	Cost	9.25	2.80	3.30	3.65						6.006	1.000	Ne Consecu	His Consumer	
- 6		1 10	-	31,27	2.80	3.00	8.00						61000	9.000	RECEIVED.	The Company	
				0.27	3.80	3.00	131						6.000	8.000	No Conspect	He Commo	
71.1	12.			172.7%	2.80	3.30	10.09						6,000	2.000	No Comprise	(No Common	
4	3	ter	Tee	18.74	7.86	3.00	-18.09						6,027	8.000	100 140	339-346	
		1 10	100	111.78	3.80	3.50							4-1		-	-	
	- 9		1100	13.7%	2.80	3.50	15.86						11-003	1.000	275.400	27.48	
-	-10:			79.700	2.80	3.00	4.00						81000	1.000	No Consume	No Convenien	
14	- 1	100	Ten	4.30	1.84	3.20	1.00						0.000	8.000	No Company	No Contract	
	8.	1	100	0.30	3.85	3.91	100							771	17.11	17.10	
	- 1	t		0.36	2.80	3.90	8.36						1,000	3.000	No Consess	No Consumor	
	10			0.10	2.86	3.00	1.41						9-00E	8.000	No Consugar	No Contains	
	- 5	1	160	0.00	2.90	3.30	4.70						6.00%	1.000	No Contraios	Hs Cortodor	
	- 4	100	Place		-18	3.30	110				_		6.008	3.000	645.034	644.034	
		1		0.30	3.80	3.00	1.10						6.000	8.000	6720.348	9720.334	
	16			15	1.60	3.50	11.66						6.006	8.000		The Continues	
	- 5			9.25	2.80	3.20	18,01						6,000	3.000	No Concesio	No Corroson	
17	A	10	Thee	200	2.86	3.00	3.47						5,000	3,000		Ne Conner	
	- 4	1		8.27	1.80	3.50	8.90						1,000	3.000		No Commis	
	12			6.86	186	1.50	6.77		_		_		6.006	1.000		No Corroso	
	-	1	15.00	4.5	2.80	1.00	8.66				_		E-000	8.000		Tel Concept	
	-	10	Plum	4.99	180	3.00	6.05		_		_		0.000	1.000		He Common	
	-	1	100	0.00	- 2.80	3.00	X.00						1.002	8.000	1400.810		
-	11			4.96	7.60	3.00	8.50						6:000	1.000		No Contract	
	- 1	1	1	9.35	1.86	3.00	1.49						8-006	3.000		No Commo	
	- 4	10"	Pon	6.8	1.80	3.50	4.0				_		. 500	3.013	190 TOA	3393, 7398	
	1	1	17.00	4.36	2.80	3.30	126				_		50D	1.00	1402.80	1400180	
-	-	-	-			4.00	1.00		_		-		-30	4-50	-1000	140.50	

As per the calculated minimum thickness follow by API 570 standard, all the remaining reading thickness is still in the acceptable range. However, this pipe should be inspected by the UTM method within 10 years for calculated the actual corrosion rate.



MAWP Calculation



NDT Result

Ultrasonic thickness measurement

- -As per calculated minimum thickness follow by API 570 standard. All the remaining reading thickness is still in acceptable range, However this pipe should be inspection by UTM within 10 years for calculated actual corrosion rate.
- -After MAWP calculate, The lowest thickness of this pipe still against design pressure. Due to design pressure = 6.5 barg or 94 PSI.


Eddy current surface (ET)


ET was performed on weld of piping. The inspection result, no relevant indication found.



การจัดทำเป็นมาตรฐาน

อัพเดท Design Pressure ใน P&ID





อัพโหลด P&ID เข้าสู่ระบบ Share point ใน PTT Intranet





ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย สำหรับ Flare System เป็นศูนย์

โดยตรวจสอบ MAWP และ Re-rating Piping Design Pressure จาก 4 barg เป็น 6.5 barg ตาม API 570



แผนงานในอนาคต

น้ำหนักเกณฑ์	3	3		7		5	3	3	7	7	ผลรวม
ปัญหา	ความเป็นไปได้		รุนแรง		ผลกระทบ		ความถึ		นโยบาย		คะแนน
ករពិស រ	คะแนน	ผลคูณ	คะแนน	ผลคูณ	คะแนน	ผลคูณ	คะแนน	ผลคูณ	คะแนน	ผลคูณ	M 299 19 19
1.ปรับปรุง Dike พื้นที่ Tank farm ให้เป็นไป	2	6	3	21	3	15	3	9	4	28	79
ตาม international standard API2510		0	3	۷1	3	10	3	9	4	20	19
3.ปรับปรุงระบบ Burner Management	2	6	3	21	2	10	3	9	3	21	66
System	2	0	3	21		10)	9	3	21	00
4.ปรับปรุง Intercom บัวหลวง	3	9	2	14	3	15	2	6	3	21	65
5.ปรับปรุง Laydown Area	2	6	2	14	3	15	3	9	4	28	69
6.ปรับ Flowrate และติดตั้ง New Bio-	2			21	2	15	2	9	4	20	00
filter Blower CWWTP	3	9	3	21	3		3		4	28	82

เกณฑ์การให้คะแนน 4 สัมพันธ์มากสุด 3 สัมพันธ์มาก 2 สัมพันธ์ปานกลาง 1 สัมพันธ์น้อย



Thank You

