
p_raw
(2)
s1
[0]
a1
c1
[3]
r1
tf
[0,3]
p_slip
rec
[1,3]
p_R1
(1)
s2
[0]
p_M1
(2)
a2
c2
[2]
/machining_done/
r2
s3
[0]
a3
c3
[6]
/transfer_done/
p_R2
(1)
r3
s4
[0]
a4
c4
[2]
/machining2_done/
r4
p_M2
(2)
s5
[0]
a5
c5
[4]
/transfer2_done/
r5
p_R3
(1)
rw
[0]
/inspection_rework/
s6
[0]
r6
pass
[0]
/inspection_pass/
p_lfree
(1)
c6
[4,6]
p_done
a6