

1. DATOS DEL CLIENTE Y UBICACIÓN

Cliente	Anabella Fernandez	Teléfono	3704392387
Dirección	Brandsen 2680	Ubicación Eq.	Living Comedor
Presupuesto (\$)	40000	Categoría	Reparación

2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO (SPLIT)

Marca	BRISA	Tecnología	☒ On-Off ☐ Inverter
Modelo	SEQ 54896	Refrigerante	☒ R410A ☐ R22 ☐ R32
Capacidad	3500W	N° Serie	G309031437653634110202E3

3. PROTOCOLO DE MEDICIONES TÉCNICAS

Parámetro Operativo	Valor de Placa / Nominal	Lectura Inicial (Antes)	Lectura Final (Entrega)
Tensión de Línea (V)	220V	221V	221
Consumo de Corriente (A)	5.1A		
Presión de Baja (Psi)	120PSI		
Temp. Entrada Evaporador (°C)	24°C		
Temp. Salida Evaporador (°C)	10°C		
Salto Térmico ΔT (Óptimo > 12°C)	14°C		
Aislación Térmica en Caños	Visual	☐ Regular ☐ Mala	☐ Corregido ☒ OK

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS

Unidad Interior (Evaporador)

- ☐ Limpieza a presión de filtros de aire
☐ Desinfección de serpentina
☐ Limpieza e inspección de turbina
☐ Limpieza y prueba libre de drenaje
☒ Control de sensores de temperatura

Unidad Exterior (Condensador)

- ☐ Limpieza de serpentina condensadora
☒ Inspección visual/física de capacitores
☒ Verificación y ajuste de bornes eléctricos
☒ Control de vibraciones
☒ Detección visual de fugas (rastros aceite)

5. DIAGNÓSTICO Y PRÓXIMO MANTENIMIENTO

Carga de gas y ajuste de tuercas. No funcionaba en modo calefacción por falta de refrigerante.

Próxima Visita Sugerida: ☐ 6 Meses ☒ 12 Meses (Mantenimiento Programado)

Firma Técnico Responsable

Ver Historial