

1. DATOS DEL CLIENTE Y UBICACIÓN

Cliente	Javier Campbell	Teléfono	3704554293
Dirección	Córdoba entre Paraguay y Ayacucho	Ubicación Eq.	Aire Acondicionado del SPA - Arriba
Presupuesto (\$)	30000	Categoría	Reparación

2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO (SPLIT)

Marca	TOKYO	Tecnología	☒ On-Off ☐ Inverter
Modelo	Hicense ECO	Refrigerante	☒ R410A ☐ R22 ☐ R32
Capacidad	18000 BTU	N° Serie	B3389A538201N00910

3. PROTOCOLO DE MEDICIONES TÉCNICAS

Parámetro Operativo	Valor de Placa / Nominal	Lectura Inicial (Antes)	Lectura Final (Entrega)
Tensión de Línea (V)	220V		
Consumo de Corriente (A)	7.7A		
Presión de Baja (Psi)	125PSI		
Temp. Entrada Evaporador (°C)	No tomada		
Temp. Salida Evaporador (°C)	No tomada		
Salto Térmico ΔT (Óptimo > 12°C)	No tomada		
Aislación Térmica en Caños	Visual	☒ Regular ☐ Mala	☐ Corregido ☒ OK

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS

Unidad Interior (Evaporador) ☒ Limpieza a presión de filtros de aire ☐ Desinfección de serpentina ☒ Limpieza e inspección de turbina ☒ Limpieza y prueba libre de drenaje ☐ Control de sensores de temperatura	Unidad Exterior (Condensador) ☐ Limpieza de serpentina condensadora ☐ Inspección visual/física de capacitores ☒ Verificación y ajuste de bornes eléctricos ☒ Control de vibraciones ☐ Detección visual de fugas (rastros aceite)
---	--

5. DIAGNÓSTICO Y PRÓXIMO MANTENIMIENTO

Obstrucción en el desagüe, se limpió y hecho agua para verificarlo, quedo en funcionamiento.

Próxima Visita Sugerida: ☐ 6 Meses ☒ 12 Meses (Mantenimiento Programado)

Firma Técnico Responsable

Ver Historial