	Relatório de Serviço						Revisão: 04	
analíti	са	Relatorio de Sel Viço					Página: 1/1	
1. Dados da Empresa:							Local Serviço	
Empresa: Suez Via Parque							Interno	
Cidade: Rio de Janeiro - RJ Data:01/03/2023							✓ Externo	
2. Procedin	nentos:							
			S, IC e Instruções do Fabric edimentos Internos da ER <i>i</i>					
3. Equipam	entos:							
O.S.	Equipamento		Marca	Núme	ímero de Série		Identif. Cliente	
20620	Phmetr	o - L6606	GE	15	1518973		Não Especificado	
20621	Phmetr	o - L6606	GE	78	782590		PH-00044	
20622	Fotômet	ro - DR900	Hach	1431	143160001033		ESP-00028	
20624	Fotômet	ro - DR900	Hach	1328	132850002046		Não Especificado	
20625	Condutív	rimetro - 4P	Myron L Company	42	4211933		COND-00010	
20626	Condutív	rimetro - 4P	Myron L Company	42	4226194		Não Especificado	
20627	Medidor	Mult 6P	Myron L Company	62	273837		Não Especificado	
20628	Turbídime	etro - 2100Q	Hach	1106	5C009644		Não Especificado	
20629	Balança Ana	alítica - ML204	Mettler Toledo	B347	170320229		Não Especificado	
1 Situação	Final dos Equipa							
4. Situação Final dos Equipamentos:  Serviços executados no equipamentos ☑ Manutenção ☑ Calibração Ras. ☐ Calibração RBC								
Substituição de Peças? Sim				✓ Não				
(Se sim) Quais			3,111		1140			
(Se Sirri) Quals	•							
5. Observaç								
<u> </u>	•	ata problemas no	conactor PNC fazondo	com allo o oa	uinamont		alizo	
			conector BNC, fazendo	com que o eq	uipament	<u>S nao re</u>	dilZe	
leituras corretamente, impossibilitando sua calibração.  20627 - Eletrodo do instrumento apresenta lentidão devido vida útil avançada.								
-		•		ançaua.				
20628 - Carcaça superior avariada na tecla "ler/confirma" .  6. Técnico ER e Contratante Responsável:								
Técnico ER: Ygor Padovan Término:						02/03/2023		
Responsável:	Ronaldo Melo			Email:	ronaldo.melo@veolia.com			