

# 0945 - LIGHT - VAREJO -04/11/2024



Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 04/11/2024 12:04

Empresa	responsável
---------	-------------

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

0945 - LIGHT - VAREJO

Informações adicionais

R. Dr. Curvelo Cavalcanti, 364 - Centro, Itaguaí - RJ, 23815-292, Brasil

#### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE

Felipe

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 04/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

04/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



# FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



## **AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES**

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

#### LOCAL DO CONTROLADOR 1 Sala eletrica

#### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



#### SALA ELETRICA

#### FOTO DA SALA ELETRICA



#### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



medidor não está comunicando pois a central que deveria estar ligada a ele está desativada sem instalação/ligação elétrica.

# FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



# SALA ONLINE

# FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK





#### **SENSORES**

#### AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Caixas / backofice

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



# LOG


# FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO

#### FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




#### INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

## FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



## FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



#### **CENTRAL DE MONITORAMENTO**

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo













IMEI DO CHIP 89551808100901345874

# FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



# ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE


Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

#### FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



#### SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

#### FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



#### FOTO DO TC (FIRMWARE)




#### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



# CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

# TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



# TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



# OBSERVAÇÕES

#### OBSERVAÇÕES FINAIS

Encontrados o medidor qgbt, um coel e essa central light, desativados, sem ligação elétrica, dentro do Pc de luz na área externa.

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

# FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES





<b>EMPRESA</b>	
----------------	--

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

**TÉCNICO** 

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Anderson Rocha

DOCUMENTO RG 131512865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

04/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Felipe

MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987315794

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

04/11/2024