

0435 - BERNADINO - FULL -**VAREJO**



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 29/07/2024 13:18

Empresa responsáve	el	
--------------------	----	--

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome BANCO ITAÚ

Local

Nome 0435 - BERNADINO - FULL - VAREJO

Informações adicionais

R. Bernardino de Campos, 65 - Centro, Santo André - SP, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE MARIANA PERIN

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 29/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

29/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0435 - BERNADINO - FULL - VAREJO

9/07/2024 10:16:58

29/07/2024 10:47:33

0435 - BERNADINO - FULL - VAREJO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES


QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA DO AR CONDICIONADO (1 ANDAR)

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12





LOCAL DO CONTROLADOR 1

SALA DO AR COND**I**C**I**ONADO (1 ANDAR)

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1





BI314468

END.12

LOCAL DO CONTROLADOR 2 SALA DO AR COND**I**C**I**ONADO (1 ANDAR)

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



TAG DO CONTROLADOR 2

MAQ.02 END.13



END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI314480

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ELÉTR**I**CA FUNDO DA AGÊNCIA

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



INACESSÍVEL POR BARRAMENTO EXPOSTO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



END.10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

END.10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



INACESSÍVEL POR BARRAMENTO EXPOSTO

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC SEM TAG

SALA ONLINE



SALA ONLINE (1 ANDAR)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



END.14

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)





TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE NOBREAK END.14

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI023952

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 END.14 ATENDE CAIXAS E BACKOFFICE

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo






LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA INSTALADA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA INSTALADA

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO INSTALADO

FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576512345

IMEI DO CHIP

89551808100576512345

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO INSTALADO

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE NÃO REALIZADO

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

AG 0435

NAO FOI REALIZADA A ATUALIZAÇÃO DO FW POIS TIVE COMPLICAÇÕES NA HORA DA EXECUÇÃO DO MESMO FERNANDO (FUSE) VIRÁ ATE A AGÊNCIA PARA REALIZAR A ATUALIZAÇÃO

MAQ.03 SENDO CONTROLADA POR TERMOSTATO HONEYWELL

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB COM TC

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO		
NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Gustavo Vaz Blanco	DOCUMENTO RG 50.619.271-4	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -23.6544417, -46.526482 (-23.6544417; -46.526482)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 29/07/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL Evandro M. P Junior	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 005381876	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DATA 29/07/2024		

OBSERVAÇÕES CIENTE QUE A ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE NÃO FOI REALIZADA POR COMPLICAÇÕES NA HORA DA ATUALIZAÇÃO