

# BANCO ITAÚ > 5655 - Getulio Vargas - Full - Varejo



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 18/07/2024 15:15

Empresa responsável	
---------------------	--

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

#### Local

BANCO ITAÚ > 5655 - Getulio Vargas - Full - Varejo

Avenida Getúlio Vargas, 1306 - Centro, Nilópolis - RJ, Brasil

Informações adicionais

## **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE CAMILLE LOCATEL DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 18/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

18/07/2024

#### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



#### **AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES**

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

## FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



REMOTA DESLIGADA

#### TAG DO CONTROLADOR 1 NÃO TEM

## FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



## FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



### FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



NÃO TEM TAG

## FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



## FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI258405

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

## FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



CONTROLADOR MANUAL

## FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI258402

## SALA ELETRICA

## FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ELÉTR**I**CA

## FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



PAINEL QFAC

## SALA ONLINE

#### FOTO DA SALA ONLINE



## FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



#### **EMPRESA**


EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

## TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL ISRAEL PORTUGAL **DOCUMENTO RG** 256703984

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



#### COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.810172, -43.416754 (-22.810172; -43.416754)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

18/07/2025

#### CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL CAMILLE LOCATEL MATRICULA DO RESPONSÁVEL 007653751 DATA

18/07/2024

#### OBSERVAÇÕES

Não possui os equipamentos na agência para atualização do firmware.