ORDEM DE SERVIÇO

FUSE IOT LTDA

Telefone: (11) 9534-36792 **CNPJ:** 37.580.059/0001-06 **Email:** lyana.tanji@fuseiot.io



CEP 04.707-000



Nº da OS #47510592	
Responsável técnico Rodrigo Vasconcelos	
Serviço realizado MANUTENÇÃO	
Orientação Retirar Fonte e Atualizar Firmware.	
Endereço Largo do Cambuci, 141 - Cambuci	
Inicio 21/10/2024 às 14:33:02	Final 21/10/2024 às 16:05

MANUTENÇÃO - SIMPLIFICADO

1) Relato do serviço

Foi realizado atualização e migração da fonte

2) Fotos - Carregou fotos no relatório?

Carregar fotos de antes e depois de todos os equipamentos da automação com identificação do ambiente. Fotos com número de patrimônio do Banco devem estar legíveis/nítidas.

SIM

3) Fixou as novas etiquetas de patrimônio?

Carregar fotos de antes e depois de todos os equipamentos da automação com identificação do ambiente. Fotos com número de patrimônio do Banco devem estar legíveis/nítidas.

SIM

4) Carregou foto dos chips existentes?

Carregar fotos no relatório de todos os chips, com legenda informando a qual remota pertence. O número de identificação de cada chip (IMEI) deve estar legível.

SIM

5) Atualizou firmware? Para qual versão?

V25

6) Responsável pela agência - nome completo e cargo

Marcelo Amaral

7) Número da funcional responsável pela agência

987285516

8) Assinatura responsável agência

Assinado por: Marcelo Amaral, Documento: 553.705.272-53

Fotos





chip nlt retirado.



self com termostato



QFAC DESLIGADO



disjuntor que alimenta o QFAC



sala online coel retirado.



chip nlt retirado



chip novo instalado



coel sem botao de liga e desliga com conectores sem isolar



coel self no13



remota full





Assinado por: Rodrigo Vasconcelos, Documento: 342.034.488-08