

0075_-_LIGHT_-_VAREJO_-_01_11_2024



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 01/11/2024 22:41

Empresa responsável	
Nome Connect Infraestrutura	
Cliente	
Nome BANCO ITAÚ	
Local	

0075_-_LIGHT_-_VAREJO_-_01_11_2024

Rua Ezequiel Ramos, 45 - qd 4 - Centro, Bauru - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE LTS Victoria Maran DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 01/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

01/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0075 - Bauru

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0075 - Bauru

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0075 - Bauru

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a casa de máquinas (estacionamento)

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Controlador 1

MAQ.03 END.14



Display Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 1 com patrimônio



BI443081

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Tag Controlador 1

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta de fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI309043

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Controlador 2



Display Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Controlador 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Controlador 2 com patrimônio

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI443082

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



Tag Controlador 2

| Springer Carrier Ltda | Rus Girseh Barto Chin, 521 - Baltro São Luiz | CNP3-10-948-851/0001-61 | CEP (21p Code)-92420-039 | Cnnoss - RS - Brasil (Brazil) 191-18555) 3477-9500 | CORR - RATE - STANDARD - STAND




BI309042

LOCAL DO CONTROLADOR 3 N/A

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Acesso a cabine primária

SALA ONLINE



Acesso a Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



QFAC Sala online

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há tag

QFAC Sala online

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE Não há tag

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak PhD

FOTO GERAL DO NOBREAK



Display Nobreak PhD

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Etiqueta de fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há patrimônio

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Não há patrimônio

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



TAE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Caixas/ Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Backoffice


LOG






LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central remota com patrimônio

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



BI443080

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Bateria antiga instalada

FOTO DA BATERIA NOVA



Bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Bateria nova instalada

FOTO DO CHIP ANTIGO



Chip antigo instalado

FOTO DO CHIP NOVO



Chip novo

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE


FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



Cabo atualização FW conectado


SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização FW em andamento

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização FW concluída

FOTO DO TC (FIRMWARE)



TC cabo atualização FW ativo



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO




OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0075

Não foi possível acessa a cabine primária pois, a chave não foi encontrada. Falei com a LTS Victória Maran

Cabo do sensor TAE está cortado



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTOS COMPLEMENTARES AT+QIOPEN="TCP","44.199.26.143",7001 ta = AT+QIOPEN="TCP","44.199.26.143",7001 Telnet: Conectado **EMPRESA** EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT TÉCNICO NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL DOCUMENTO RG ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Flavio da Silva Alves 22864790-3 COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -22.3206873, -49.0730154 (-22.3206873; -49.0730154) DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 01/11/2024 CLIENTE NOME DO RESPONSÁVEL MATRICULA DO RESPONSÁVEL ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LTS Victoria Maran 987347053

DATA 01/11/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo