AVIS DE RAPPEL / ADM-18

Mercedes-Benz Sprinter — fuite au raccord entre turbo et filtre à particules

Identifier l’emplacement précis de la fuite entre les deux organes sur les Sprinter visés.

Canada • Rappel de Transports Canada 2020059 • 2020-02-13

Enregistrement officiel · Catalogue · Licence du gouvernement ouvert – Canada

Avis de rappel

Problème :

Dans certains véhicules, la connexion entre le turbocompresseur et le filtre à particules diesel pourrait présenter une fuite. Par conséquent, des gaz d'échappement chauds pourraient s'infiltrer dans le compartiment moteur. Les composants à proximité (comme le séparateur d'huile) pourraient être endommagés.

Risques pour la sécurité :

Une fuite d'échappement dans le compartiment moteur pourrait endommager d'autres pièces et créer un risque d'incendie.

Mesure corrective :

Mercedes-Benz avisera les propriétaires par la poste. Les propriétaires touchés devront amener leur véhicule chez un concessionnaire afin de faire remplacer les joints à brides entre le turbocompresseur et le filtre à particules diesel.

Véhicules référencés dans les enregistrements retenus

MERCEDES-BENZ SPRINTER (2019)

Contient des renseignements visés par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Titre éditorial et mise en page adaptés. Applicabilité du rappel limitée aux configurations et au marché visés par la notice.