AVIS DE RAPPEL / ADM-19

BMW diesel — fissuration interne du refroidisseur EGR

Relier les signes mentionnés dans la campagne au refroidisseur et retrouver le numéro du rappel antérieur remplacé.

Canada • Rappel de Transports Canada 2021711 • 2021-11-19

Enregistrement officiel · Catalogue · Licence du gouvernement ouvert – Canada

Avis de rappel

Problème :

Le refroidisseur de recyclage de gaz d'échappement (RGE) de certains véhicules pourrait subir une fissuration interne et fuir, ce qui pourrait se traduire par l'allumage, dans le groupe d'instruments, d'un voyant d'avertissement indiquant une perte d'agent de refroidissement, par une baisse de rendement du moteur, par une odeur d'échappement désagréable, par un bruit de moteur inhabituel et/ou par de la fumée provenant du compartiment du moteur.

Remarque : le présent rappel remplace celui de Transports Canada présentant le numéro 2018-587.

Risques pour la sécurité :

Un refroidisseur de RGE fissuré peut poser un risque d'incendie de moteur.

Mesures correctives :

BMW signalera le problème aux propriétaires concernés par courrier et leur demandera d'amener leur véhicule chez un concessionnaire, afin que le refroidisseur de RGE soit remplacé et le collecteur d'admission, inspecté et remplacé, s'il y a lieu.

Véhicules référencés dans les enregistrements retenus

BMW 3 SERIES (2014–2018) · BMW 5 SERIES (2014–2016) · BMW 7 SERIES (2015) · BMW X5 (2014–2018)

Contient des renseignements visés par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Titre éditorial et mise en page adaptés. Applicabilité du rappel limitée aux configurations et au marché visés par la notice.