AVIS DE RAPPEL / ADM-20

RAM diesel 6,7 L — court-circuit du relais de réchauffage d’admission

Repérer le type de moteur et l’état du contact dans lesquels le risque reste présent.

Canada • Rappel de Transports Canada 2023026 • 2023-02-09

Enregistrement officiel · Catalogue · Licence du gouvernement ouvert – Canada

Avis de rappel

Problème :

Sur certains camions et châssis-cabines équipés d'un moteur diesel Cummins de 6,7 l, le relais du réchauffeur d'entrée d'air pourrait subir un court-circuit. Cela peut se produire même si le véhicule est stationné et que le contact est coupé.

Risques pour la sécurité :

Un court-circuit pourrait créer un risque d'incendie.

Mesures correctives :

FCA Canada doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d'apporter leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer le relais du réchauffeur d'entrée d'air. FCA recommande de stationner votre véhicule à l'extérieur, à distance des autres véhicules ou des bâtiments, jusqu'à ce que les réparations visées par ce rappel soient effectuées.

Véhicules référencés dans les enregistrements retenus

RAM 2500 (2021–2023) · RAM 3500 (2021–2023) · RAM 4500 (2021–2023)

Contient des renseignements visés par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Titre éditorial et mise en page adaptés. Applicabilité du rappel limitée aux configurations et au marché visés par la notice.