AVIS DE RAPPEL / ADM-21

RAM 1500 EcoDiesel — fuite interne du refroidisseur EGR

Retrouver les véhicules de cette campagne et la distinction entre le remplacement du refroidisseur et l’inspection du collecteur.

Canada • Rappel de Transports Canada 2019535 • 2019-10-25

Enregistrement officiel · Catalogue · Licence du gouvernement ouvert – Canada

Avis de rappel

Problème :

Dans certains camions à moteur diesel de 3,0 L EcoDiesel, le refroidisseur de gaz d'échappement de recirculation (EGR) pourrait se fissurer à l'intérieur et présenter une fuite. Si ce problème se produit, un conducteur pourrait remarquer un bas niveau de liquide de refroidissement ou un réchauffeur qui fonctionne mal.

Risque pour la sécurité :

Un refroidisseur de gaz d'échappement de recirculation (EGR) fissuré pourrait créer un risque d'incendie moteur.

Mesure corrective :

FCA Canada avisera les propriétaires par la poste. Les propriétaires touchés devront amener leur véhicule chez un concessionnaire afin de faire remplacer le refroidisseur de gaz d'échappement de recirculation (EGR). Les concessionnaires vont également inspecter le collecteur d'admission et le remplacer si nécessaire.

Véhicules référencés dans les enregistrements retenus

RAM 1500 (2014–2019)

Contient des renseignements visés par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Titre éditorial et mise en page adaptés. Applicabilité du rappel limitée aux configurations et au marché visés par la notice.