AVIS DE RAPPEL / ELE-16

Toyota Supra : corrosion possible du relais de démarrage

Vérifier la restriction aux Supra 2021 à moteur 2,0 L visées avant de relier une infiltration d’eau à une surchauffe du démarreur.

Canada • Rappel de Transports Canada 2025515 • 2025-09-26

Enregistrement officiel · Catalogue · Licence du gouvernement ouvert – Canada

Avis de rappel

Problème :

Sur un petit nombre de véhicules, de l'eau pourrait s'infiltrer dans le relais de démarrage et causer sa corrosion. Si cela se produisait, le relais pourrait subir un court-circuit et le démarreur pourrait surchauffer.

Note: Ce rappel concerne seulement certains véhicules équipés d'un moteur de 2,0 L.

Risques pour la sécurité :

Un court-circuit et/ou un démarreur qui surchauffe peuvent créer un risque d'incendie, même lorsque le véhicule est stationné et que le contact est coupé.

Mesures correctives :

Pour réduire les risques pour la sécurité, Toyota recommande de stationner le véhicule à l'extérieur et à l'écart des autres véhicules et des structures jusqu'à ce que les réparations prévues dans le cadre du rappel aient été effectuées. Toyota doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d'amener leur véhicule chez un concessionnaire pour faire remplacer le démarreur du moteur.

Véhicules référencés dans les enregistrements retenus

TOYOTA SUPRA (2021)

Contient des renseignements visés par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Titre éditorial et mise en page adaptés. Applicabilité du rappel limitée aux configurations et au marché visés par la notice.