AVIS DE RAPPEL / ELE-17

Ford Bronco Sport et Maverick : batterie 12 V défectueuse et redémarrage compromis

Distinguer les symptômes décrits dans le rappel, dont un calage et un défaut de redémarrage automatique, d’une panne de démarreur établie.

Canada • Rappel de Transports Canada 2025022 • 2025-01-17

Enregistrement officiel · Catalogue · Licence du gouvernement ouvert – Canada

Avis de rappel

Problème :

Sur certains véhicules, la batterie de 12 V pourrait être défectueuse. Par conséquent, le moteur pourrait caler. Cela pourrait également empêcher le moteur de redémarrer après un arrêt-démarrage automatique et les feux de détresse pourraient ne pas fonctionner.

Risques pour la sécurité :

Une perte soudaine de puissance aux roues ou un véhicule qui ne redémarre pas après un arrêt-démarrage pourrait accroître les risques d'accident. De plus, des feux de détresse qui ne fonctionnent pas pourraient rendre le véhicule moins visible et accroître les risques d'accident.

Mesures correctives :

Ford doit aviser les propriétaires par la poste et leur demander d'amener leur véhicule chez un concessionnaire pour inspecter et, au besoin, remplacer la batterie.

Véhicules référencés dans les enregistrements retenus

FORD BRONCO SPORT (2021–2022) · FORD MAVERICK (2022)

Contient des renseignements visés par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Titre éditorial et mise en page adaptés. Applicabilité du rappel limitée aux configurations et au marché visés par la notice.