AVIS DE RAPPEL / ELE-22

Honda Accord : corrosion possible du capteur de batterie par infiltration

Distinguer la corrosion du capteur exposé à l’humidité ou au sel d’une défaillance interne de la batterie.

Canada • Rappel de Transports Canada 2017327 • 2017-06-30

Enregistrement officiel · Catalogue · Licence du gouvernement ouvert – Canada

Avis de rappel

Dans certains véhicules, le boîtier du capteur de batterie pourrait avoir été mal fabriqué avec des trous qui pourraient permettre l'entrée d'humidité. L'entrée l'humidité ou de sel de voirie dans le boîtier du capteur de batterie pourrait corroder le capteur, ce qui pourrait provoquer un court-circuit qui augmenterait les risques de déclenchement d'un feu pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels (ou les deux). Mesure corrective : Les concessionnaires devront inspecter le capteur de batterie, ainsi que le remplacer au besoin.

Véhicules référencés dans les enregistrements retenus

HONDA ACCORD (2013–2016)

Contient des renseignements visés par la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Titre éditorial et mise en page adaptés. Applicabilité du rappel limitée aux configurations et au marché visés par la notice.