KI-B FLASH INFO



Data: 25.11.2024


QUALITY ALERT / ALERT JAKOŚCIOWY

Nr alertu KJ-43

Kategoria: Kontrola ogólna – KLIENT AUDI

Grupa docelowa: Kontrola Jakości

Opis niezgodności: Dodatkowe zabezpieczenie transportowe





Niezgodności:	Dodatkowe zabezpieczenie transportowe		
Zalecenia:	Od CW44/2024 każde Audi A5 (B10) otrzymuje dodatkowe zabezpieczenie transportowe od strony fabrycznej. Na czujniku blokady na klamce drzwi kierowcy znajduje się niebieska piankowa podkładka (TNR: 1K0.837.393.A) zamontowana jako zabezpieczenie przed kontaktem. Nie wolno zdejmować niebieskiej piankowej podkładki ochronnej podczas całego łańcucha transportowego.		
	Zabezpieczenie przed kontaktem (niebieska piankowa podkładka) zostanie usunięte po dezaktywacji trybu transportowego podczas kontroli dostawy przez dealera. W przypadku pojazdów z zabezpieczeniem przed kontaktem i bez: Upewnij się, że czujnik blokady na klamce drzwi kierowcy nie jest dotykany w momencie wyłączenia silnika. Jeśli tak się stanie, uruchom ponownie silnik i wyłącz go ponownie, nie dotykając klamki drzwi kierowcy.		
Data wdrożenia:	Natychmiast (25.11.2024)		
Autor Alertu:	Mateusz Kozłowski Kontrola Jakości	Zatwierdził Alert:	Maciej Janik Kierownik Działu Kontroli Jakości

PODPIS