


Prog. graphique & applis indus.



FDM, dépôt de fil en fusion

https://www.youtube.com/watch?v=ik39_sv-wgQ Prog. graphique & applis indus. et d'autres (impression de chocolat, de verre, de sable, de papier - MCor Arke...)



https://www.youtube.com/watch?v=CW3-1Qapp_s

G-Code

Le langage G-Code permet de formaliser les instructions de routage d'un tête de production automatique.

Il est dépendant de la machine utilisé pour la production de la pièce, et peut être utilisé pour le dépôt de matière (imprimante 3D - fabrication additive) ou l'usinage (tournage, fraisage, découpe, poinçonnage). L'idée étant de donner les tracés de la tête de la machine (dans l'espace).

• découpe Laser : https://www.youtube.com/watch?v=WiXF5p4DoWI

• découpe à l'eau sous pression : https://www.youtube.com/watch?v=4T2FRFFn_2c

• fraisage 5 axes : https://www.youtube.com/watch?v=zqG5bLThxVE

• fraisage 6 axes : https://www.youtube.com/watch?v=FolXcOq7uq8

Contraintes : minimiser le dépôt de matière, les déplacements, maximiser la solidité.

Aperçu du G-Code

Le langage permet de décrire :

- position, vitesse de déplacement de l'outil
- type et vitesse de l'outil
- fonction auxiliaire (déclenchement d'accessoires, lubrification/nettoyage, changement d'outil)
- chanfrein, arc de cercle (centre+rayon)

Les codes 'M' contrôlent la machine, les codes 'T' l'outil, les codes 'G' la préparation de l'outil (position, interpolation, type de coordonnées...).

cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_de_commande_numérique.

Quelques tests Versus Slic3r https://slic3r.org/!

