



Plan Aciérie



Description du procédé de fabrication



Présentation du PAF :

Le parc à ferraille est une zone de préparation et de stockage de la ferraille selon les critères d'enfournement et se compose de plusieurs zones :

- Réception et pesage de la ferraille;
- Stockage interne (les boxes);
- Oxycoupage;
- Cisaille;
- Broyage.




Présentation du EAF :

Le four EAF est un **four de fusion** qui utilise **l'électricité** (via des **arcs électriques**) pour faire fondre principalement de la **ferraille recyclée** (acier de récupération), mais aussi parfois des matières premières comme le **fer préréduit (HBI: Hot Briquetted Iron)**.




Les principales étapes du Process au niveau du four à arc électrique : (EAF)




Présentation du LF :

Le four LF est un **four de traitement secondaire** utilisé **après la fusion** dans le four EAF (ou convertisseur). Il ne sert **pas à fondre** le métal, mais à le **raffiner et ajuster** avant la coulée.



Les principales étapes du Process au niveau du four poche: (LF)



V. Machine de coulée continue (CCM) :



CCM est une machine utilisée pour **solidifier l'acier liquide** (issu du four LF) en formes semi-finies solides, appelées **Brames** (*slabs*).

