



ここでは、松栄製鋁様製品の入荷時手順及び出荷手順を説明する。

1. 入荷

松栄製鋁製品は事前連絡なく材料が入荷される。


松栄製鋁様のドライバーが荷下ろし作業を行う。

ドライバーから納品書と納期依頼書を受取り、納期回答する。(可能か不可能かを返事する。)

移動台車に C 箱を 8~10 段積み、加工場所へ移動させる。(一番上にかんばん品番を置く。)

《主力製品及び加工機番》

縦穴	加工機
54961-37110(10X89)	36 号機
90249-10212(10X75.1)	36 号機
54961-37050(12X60.2)	36 号機



横穴	加工機
54961-37100(9.5X16)	30 号機
90249-06180(6X45.7)	14 号機
90249-06187(6X48.1)	14 号機



2. 出荷手順

加工、検査、数量確認が終わったら出荷前置場に製品の入った C 箱を移動させる。

出荷納期1日前にパレットへ積み、ラップを巻いて出荷準備をする。

その後納品書を記入し封筒に入れ、パレットに巻いたラップの間に入れる。

第 4 工場シャッター前に置く。



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
