



ここでは加工工程終了後、ジャンボ缶を返却する際の空確認手順について説明する。

1. ジャンボ缶のサイドシャッターを開ける

ジャンボ缶のサイドシャッターを開ける。

ジャンボ缶上部のフタを開ける。

ジャンボ缶の中に材料(ブランク)が何も残っていないことを確認する。



2. ジャンボ缶を空ジャンボ缶返却置場へ移動

上部のフタを閉める。

サイドシャッターを開ける。

サイドシャッターを開けたままの状態ジャンボ缶の返却置場へ移動させる。

(移動中にジャンボ缶の中に残っている材料(ブランク)を落下させるため。)



3. ジャンボ缶に完成品を入れる前に、空確認を行う

空確認は「M02-003_返却空」缶確認手順書」に従って行うこと。



《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
