

ここではベルト搬送式画像検査装置(25号機、37号機)の残品確認手順について説明する。

特に「⑤OK品排出シュート」は社外流出不良に直結するので確実に確認すること。


《残品確認箇所と作業ポイント》

作業は供給部から排出部の順(①→⑦の順)で作業を行うこと。

機械上部の照明を点灯させて作業を実施すること。


残品確認時にシュート・ベルトなどの摩耗が発見された場合は、工場長に連絡すること。

③供給シュート全域



搬送部に製品が残っていないか確認する。
※シュートの上・横方向より見て確認を行うこと。

②パーツフィーダ内部



製品の通り道を手で触って確認すること。
※PF内は見えにくい所があるため、正面と裏側方向より見て確認を行うこと。


①補助ホツパ内部



④ベルト搬送部



搬送部に製品が残っていないか確認する。




⑤OK品排出シュート



上部・側面のカバーを開けて確認する。
引っ掛かりそうな部位を指で触り確認すること。

⑥NG判定品トレイ



トレイを取り出し、裏返す。
(残品があった場合に落下させるため)

⑦NG判定品箱





《メモ》 _____

《改訂履歴》
