

SURAT KETERANGAN **(RFO) Reason for Outage**

Nomor Gangguan : 20250110/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

Mulai kejadian	: 14 Januari 2025 13:30 WITA
Akhir kejadian	: 14 Januari 2025 13:54 WITA
Penyebab	: Intermitten Signal
Akibat	: Link Backbone Tower M5 – Tower PTH Down
Solusi	: Konfigurasi ulang signal backbone
Status	: Local Loop dan Internet Normal kembali setelah selesai Konfigurasi ulang

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,
PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk
