

SURAT KETERANGAN **(RFO) Reason for Outage**

Nomor Gangguan : 20250212/001

Berikut adalah penjelasan mengenai kejadian gangguan.

Mulai kejadian	: 12 Februari 2025 11:33 WITA
Akhir kejadian	: 12 Februari 2025 12:38 WITA
Penyebab	: Batrai repeater Link UT tidak mengisi
Akibat	: Link Network UT Bengalon Down
Solusi	: - Pergantian Batrai - Permbersihan solar panel - Pembersihan Semak Semak, daun di area repater
Status	: Internet Normal kembali setelah selesai penggantian Batrai

Demikian **Surat Keterangan** ini dibuat. Semoga dapat membantu. Terima kasih

Hormat Kami,
PT. Multi Kontrol Nusantara

Helpdesk
