


10 Lời khuyên về Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp đối với Người sử dụng lao động và Công nhân

사업주와 근로자가 꼭 알아야 할 산업현장 안전보건수칙 10계명

※ Công nhân nhận thấy tình trạng sức khỏe cá nhân bất thường phải báo cáo ngay cho giám sát viên để nhận chăm sóc y tế và thông báo cho Bộ Việc làm và Lao động.
신체에 이상 증상이 나타나면 관리자에게 보고, 의사 진료 및 고용노동부에 통보하여야 함

01


Người sử dụng lao động phải lắp đặt rào chắn an toàn và nắp an toàn ở các địa điểm mà công nhân có thể bị rơi xuống hay vấp ngã.



추락, 넘어짐 위험이 있는 장소에
안전 난간, 개구부 덮개 등 설치

02


Người sử dụng lao động phải cấp phát thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp, và công nhân phải mang những thiết bị bảo vệ cá nhân được cấp phát đó.



작업에 적합한 개인 보호구 지급 및 착용

03


Người sử dụng lao động phải lắp đặt thiết bị an toàn phù hợp trên thiết bị nguy hiểm/độc hại như là máy ép, máy cắt, hay bình khí nén.



프레스 등 유해 위험기계 · 기구를 사용 시,
적합한 방호장치를 설치

04

Người sử dụng lao động phải lắp đặt khóa trên công tắc khởi động của máy và thiết bị đang bảo trì, và dựng biển báo "Đang Bảo trì"



기계 · 설비 정비 시 기동 장치에
잠금장치 및 표지판 부착

05

Trách nhiệm của người sử dụng lao động là thực hiện kiểm tra an toàn trước khi làm việc và giữ cho khu vực làm việc trật tự và gọn gàng



작업 전 안전점검 및 정리정돈 실시

06


Người sử dụng lao động phải đảm bảo 1 lối đi an toàn từ bên trong nơi làm việc hoặc tại vị trí thông đến nơi làm việc.



작업장으로 통하는 장소 또는
작업장 내 안전통로 확보

07

Người sử dụng lao động phải cách ly chất dễ cháy nơi mà đang thực hiện công tắc hàn hay cắt.



금속의 용접 · 용단 등의 작업 시
인화성 · 폭발성 물질 격리

08

Người sử dụng lao động phải lắp đặt dây tiếp đất trên thiết bị điện, và cấp phát thiết bị cách điện để công nhân sử dụng khi tác nghiệp liên quan đến điện.



전기작업 시 접지작업에 적합한
절연용 보호구 지급 및 착용

09

Người sử dụng lao động phải đặt biển cảnh báo trên thùng chứa đựng hóa chất nguy hiểm và độc hại. Biển cảnh báo phải bao gồm thông tin như tên chất, hình vẽ, mã số, cảnh báo người sử dụng, thông tin an toàn và nhà sản xuất.



유해 · 위험 화학물질 취급 용기 등에
경고 표지 부착

10

Khi công nhân đang làm việc trong không gian khép kín, người sử dụng lao động phải đo mức oxy trước và trong khi làm việc.



밀폐공간 작업 전 · 작업 중 산소농도 등 측정

Đặt tấm áp phích này tại nơi công nhân có thể dễ dàng nhìn thấy tại công trường làm việc.

본 자료는 작업 현장에서 항상 볼 수 있는 장소에 부착하여 주시기 바랍니다.