Description générale :

Le capteur graphite est tiré de la publication Pencil Drawn Strain Gauges and Chemiresistors on Paper [1]. C'est une jauge de contrainte, capable de mesurer une résistance.

Le capteur est composé de papier rigide sur lequel on vient déposer des couches de graphène via des crayons à papier de dureté donnée. Les atomes de carbone ainsi déposés permettent le passage d'un courant, et une résistance apparaît.

Lorsque le capteur est déformé, la distance entre les atomes de carbone est modifiée, ce qui impacte la résistance. Une déformation en compression rapproche les atomes entre eux, donc facilite le passage du courant et la résistance diminue. A l'inverse, une déformation en tension éloigne les atomes et augmente la résistance. Ainsi, il est possible de lier la variation de résistance du capteur avec la déformation subie par celui-ci.

Caractéristiques générales :

- Low Tech
- Faible coût
- Facile à utiliser
- Facile à fabriquer
- Petite taille
- Léger
- Nombre d'usages limité





Fig. 1 : Dimensions du capteur graphite (en mm)








Fig. 2 : Compression et tension du capteur

Spécifications:

Nom	Capteur graphite	
Туре	Passif	
Matériaux	Papier, Carbone (Graphite)	
Mesurande	Résistance	
Vcc	5V	
Durée de vie	5 à 15 utilisations	
Température d'utilisation (°C)	10 à 30	
Résistances mesurables (MΩ)	0,1 à 100000	

Exemple d'application :




Fig. 3 : Schéma électrique du circuit amplificateur

Le capteur est relié à un amplificateur afin de récupérer le signal de sortie. Le montage électrique que nous proposons contient des filtres passe-haut et passe-bas afin de récupérer un signal le moins bruité possible.

La pin 1 du capteur graphène est reliée au $V_{\rm cc}$ du circuit. La pin 2 est le signal de sortie, qui après passage dans le circuit amplificateur, est récupérable sous la forme d'un signal analogique $V_{\rm adc}$. La conversion en volts est donnée par la relation suivante :

$$Vout = Vadc \cdot \frac{Vcc}{1023}$$

La valeur de la résistance du capteur (en $M\Omega$) est obtenue grâce à l'équation suivante :

$$Rmes = \left(R1 \cdot \left(1 + \frac{R3}{R2}\right) \cdot \frac{Vcc}{Vout} - R5 - R1\right) \cdot 10^{-6}$$



R2 est une résistance variable, conditionnant le gain du montage. Il faut l'ajuster afin que le signal de sortie soit dans les valeurs mesurables. Selon le montage proposé, voici les plages de mesures possibles en fonction de R2 :

$R2(\Omega)$	$Rmes^{min}(M\Omega)$	$Rmes^{max}(M\Omega)$
100	100	100 000
1 000	10	10 000
10 000	1	1 200
100 000	0,1	210

Graphiques caractéristiques :




Fig. 4 : Caractéristique du capteur en tension. Ici, R2 = 1000 Ω




Fig. 5 : Caractéristique du capteur en compression. Ici, R2 = 1000

La variation relative de résistance $\Delta R/R_0$ est égale à : $(R-R_0)/R_0$, R_0 étant la résistance mesurée au repos (sans déformation).

La déformation ε est égale à : $^e/_r$, e étant l'épaisseur du papier et r le rayon de courbure du support utilisé pour déformer le capteur.