
Limite d'élasticité (MPa)
Composition
PWHT
Paramètres de soudage
Procédé
0
5
10
Hausse de MAE (MPa)
Résistance maximale (MPa)
Composition
PWHT
Paramètres de soudage
Procédé
0
5
10
15
Hausse de MAE (MPa)
Allongement (points de %)
Composition
Paramètres de soudage
PWHT
Procédé
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
Hausse de MAE (points de %)
Énergie Charpy* (J)
Température d'essai
Paramètres de soudage
Composition
PWHT
Procédé
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
Hausse de MAE (J)