JP3	ボトル出し作業。	/品質	チェック指示書
	(床用樹脂「	フックス	ス 1L)
	配布先	02	JP3 掲示
01	Aグループ	03	
	FL-09-47	0	1 1000

床用樹脂ワックス 1L ボトル出し作業指示書



1. コンベアーにボトルを供給する

ボトルの方向

ボトルの表面が見えるように、コンベアーに乗せる

流す方向





<u>フィルム不備</u> <u>印刷・ズレ</u> <u>破れ・シワ</u> <u>キズ</u>





不備品が1本でも出た時は、不備品置き場に排除し、すぐにJP3のオペレーターに連絡する