PROTOCOLO Nº: 10393 / SERVICIO DE REPARACION
CODIGO SAPMA / TAG DMH: GH-MIN-HID02-103 / null
GERENCIA: Mina
AREA: Chancado
SECTOR: Edificio
ESTADO: Terminada sin validar

01. ENCABEZADO

01. Fecha :	2025-09-17	**04. Lider de Turno Sercoing :**	No aplica
02. Técnico Ejecutor 1 :	No aplica	**05. jefe de Turno CODELCO :**	No aplica
03. Técnico Ejecutor 2 :	No aplica		

02. DETALLE EQUIPO

02. Cantidad de Pitón :	No aplica	**Detalle :**	No aplica
01. Cantidad de Mangueras :	No aplica		

03. CAMBIO ELEMENTOS

01. Se realiza cambio/reposición de Manguera :	No aplica	**07. Se realiza cambio Acrílico de Puerta :**	No aplica
02. Se realiza cambio de Piton :	No aplica	**08. Se realiza cambio Señalética :**	No aplica
03. Se realiza cambio de llave Corte :	No aplica	**09. Se realiza Pintura de Gabinete y Cañeria :**	No aplica
04. Se realiza cambio de Válvula Angular :	No aplica	**10. Se realiza cambio de Unión Stroz :**	No aplica
05. Se realiza cambio de Gabinete :	No aplica	**11. Se realiza cambio de Tapa Unión Stroz :**	No aplica
06. Se realiza cambio Puerta de Gabinete :	No aplica	**12. Otras Actividades de Reparación :**	No aplica
		13. Otras Actividades de Reparación :	No aplica

04. ESTADO

1. Estado :	Sistema operativo	**3. Observación de Mejora :**	No aplica
2. Observaciones EST :	impeke		

PROTOCOLO Nº: 10393 / SERVICIO DE REPARACION
CODIGO SAPMA / TAG DMH: GH-MIN-HID02-103 / null
GERENCIA: Mina
AREA: Chancado
SECTOR: Edificio
ESTADO: Terminada sin validar

IMAGENES

Adjunto 1



AliExpress

Resumen

ID de pedido:	8203851607230784
Tiempo de la orden:	29 ago., 2025
Subtotal:	$216.253
Tarifa de envío:	$2.163
Total:	**$218.416**

Dirección de envío

Marco Arancibia +56 79881228
chacay 1030 / Departamento 21, Los Andes, Valparaiso, Chile, 2100575

Método de pago

VISA **483031******1122** Pagado en 29 ago., 2025 **CLP 218416**

Detalle del artículo

Original Lenovo Xiaoxin Pad Pro 20
8GB 128GB Grey,Add Flip Case,CHINA
$216.253 **x1**
Goldway Store

Cosas a tener en cuenta:
Los artículos son vendidos por un vendedor externo, no AliExpress. Para obtener más información sobre el vendedor, consulte en línea o en la aplicación de AliExpress.
El impuesto de importación, los derechos y las tasas pueden ser aplicables a la importación. Esto dependerá de las políticas fiscales y aduaneras del país de destino.

APROBACIONES

Lider TURNO:

Lider SPCI:

Cliente:

INFORMACION DE PROTOCOLO ORIGEN

01. Protocolo N° :	1835 / Servicio de Inspeccion
02. Estado :	Sist. fuera de serv.
03. Observaciones EST :	-

PROTOCOLO Nº: 10393 / SERVICIO DE REPARACION
CODIGO SAPMA / TAG DMH: GH-MIN-HID02-103 / null
GERENCIA: Mina
AREA: Chancado
SECTOR: Edificio
ESTADO: Terminada sin validar

IMAGENES PROTOCOLO ORIGEN

Adjunto 1

SAPMA SERCOING

Orden de Trabajo Nº: 157

Gerencia: GMIN **Fecha:** 27-08-2025

Descripción del Trabajo

- S - Pqs
- S - C02

Observación

Edwards Pineda — Firma Cliente

Marco Antonio Díaz — Firma Técnico