Assembler Counter

ldeen

- wenig Komponenten in MCU 8051 IDE
- Displays und Knöpfe
- Temperatursensor?

Counter

Knopf drücken -> Hochzählen

Wie?

- Knopfdruck erkennen
- Dezimal zählen
- Dezimalzahl auf Display anzeigen

Verbesserungen

- Zahlen Codes (Display) in RAM Datenbank
- Schönerer Code

Erweiterungen

- Timer
- Reset Knopf
- 5 Geräte 4 Ports

```
main_loop:
47
48
49
      if_counter_enabled:
50
        JNB COUNT_TIME_BUTTON, end_if_counter_enabled
51
        JB ETO, end_if_counter_enabled
52
        MOV THO, #0F0h
53
        MOV TLO, #060h
54
        SETB ETO
55
      end_if_counter_enabled:
56
57
58
59
      JMP main_loop
```

```
73
    increment:
74
     MOV R3, DIGIT_0
75
     CJNE R3, #09h, increment ones
76
     MOV DIGIT 0, #00h
     MOV R3, DIGIT 1
78
     CJNE R3, #09h, increment tens
79
     MOV DIGIT 1, #00h
80
      MOV R3, DIGIT_2
81
      CJNE R3, #09h, increment_hundrets
82
      MOV DIGIT 2, #00h
      MOV R3, DIGIT_3
83
84
     CJNE R3, #09h, increment_thousands
85
     MOV DIGIT 3, #00h
86
      JMP display3
```

```
131
     display0:
132
      MOV A, DIGIT_0
133
      MOV DPTR, #display_codes
134
      MOVC A, @A+DPTR
135
      MOV PO, A
136
      RET
137
    org 300h
138
    display_codes:
139
140
      db 0xBF, 0x86, 0xDB, 0xCF, 0xE6
       db 0xED, 0xFD, 0x87, 0xFF, 0xEF
141
```

Demo