



Ταδηυμα 31.00.99-05 Обозначения потоков в аппарате

| Nº | Обозначение | Назначение                                    | Толщина<br>стенки, мм | Материал           |  |
|----|-------------|---|-----------------------|--------------------|--|
| 1  | 0           | Подача гелия в азотную<br>ванну на охлаждение | 1.5                   | Сталь<br>03X13AГ19 |  |
| 2  | 2           | Отвод гелия<br>после охлаждения               | 4.5                   |                    |  |
| 3  | 3           | Подача жидкого азота                          | 4.5                   |                    |  |
| 4  | 4           | Откачка паров азота                           | 4.5                   |                    |  |
| 5  | <b>⑤</b>    | Анализаторный или<br>измерительный поток      | 2                     |                    |  |





## Техническая характеристика

- 1 Избыточное рабочее давление в трубном пространстве 1.85 МПа; Избыточное расчетное давление в трубном пространстве – 1.9 МПа; Избыточное пробное давление в трубном пространстве – 2.5 МПа;
- 2 Избыточное рабочее давление в сосуде аппарата 0.110 МПа; Избыточное расчетное давление в сосуде аппарата – 0.125 МПа; Избыточное пробное давлние в сосуде аппарата – 0.165 МПа;
- 3 Рабочая среда в трубном пространстве гелий;
- 4 Суммарная поверхность теплообмена 5x0.4 м².

## Т<u>ехнические требования</u>

- 1 \* Размеры для справок;
- 2 До намотки на оснастку трубки поз. испытать на избыточное давлние: на прочность – 2.5 МПа;
  - на герметичность 1.9 МПа;
- Опрессовать гелием и убедится в отсутствии течи. Негерметичность не допускается.
- 3 Длина навивки трубок одной заходности 6.35 м;
- 4 При намотке трубок на оснастку обеспечивать фиксацию путем пайки;
- 5 Сварку продольного шва обечайки выполнять в ручном или автоматическом режиме с кольцом подкладным;
- 6 Провести рентгеноструктурный анализ сварных швов на предмет течи методом гелиевого течеискания;
- 7 Коллекторы до приварки трубы испытать избыточным давлением: на прочность – 2.5 МПа;
- на герметичность 1.9 МПа;
- Опрессовать гелием и убедится в отсутствии течи. Негерметичность не допускается.
- 8 Проверить сопротивление трубного пространства при продувке сухим азотом при нормальных условиях. Сопротивление 🛮 Р должно соответствовать расчетному –  $\Delta P$  = 1.47 кПа;

|            |           |          |                |      | ПРИЛОЖЕНИЕ А             |              |     |       |                         |           |
|------------|-----------|----------|----------------|------|--------------------------|--------------|-----|-------|-------------------------|-----------|
|            |           |          |                |      | 1                        | Лит.         | 1   | 1асса | Масшт                   | านปิ      |
| Изм.       | /lucm     | № докум. | Подп.          | Дата |                          |              |     |       |                         |           |
| Раз        | раб.      | Мамедов  | <i>Тамедов</i> |      | предварительного         |              |     |       | 1:1                     |           |
| Προ        | 16.       | Архаров  |                |      | охлаждения гелия         |              |     |       |                         |           |
| T.KL       | энтр.     |          |                |      | עאועאטפאטא צפווטא        | <i>/lucm</i> | 1   | Лисп  | 10B 2                   | ?         |
|            |           |          |                |      | 031/434540 7/4/ 4 7/3 73 | MF 74        | IIM | H7 /  | -<br>5 <i>1</i> 1111111 | —<br>'4/7 |
| H.KL       | энтр.     |          |                |      | 03X13AF19 TY14-1-743-73  |              | 7/  |       | 74 1C                   | 74<br>74  |
| <i>Yml</i> | <i>6.</i> |          |                |      |                          | КОФ.         | J4, | ZP    | <i>J4-1</i> 0           | //        |

Таблица 31.00.99-06 Обозначение и характеристика сварных швов

| Nº<br>ШВа | Кол.<br>швов | Категория<br>ш <b>в</b> а | Условное обозначение шва |                 | Сварной<br>материал              |  |  |
|-----------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| 1         | 1            | /                         | - ΓΟCT 5264-80 -         | <i>C17</i>      | Электрод 03/1-8-5,0 ГОСТ 9466-75 |  |  |
| 2         | 2            | /                         |                          | <i>C19</i>      | Электрод 03/1-8-5,0 ГОСТ 9466-75 |  |  |
| 3         | 3            | ///                       |                          | <i>76-\\ 5</i>  | Электрод 03Л-7-4,0 ГОСТ 9466-75  |  |  |
| 4         | 3            | ///                       |                          | <i>76-\\ 5</i>  | Электрод 03Л-7-4,0 ГОСТ 9466-75  |  |  |
| 5         | 5            | //                        |                          | <i>96</i>       | Электрод 03Л-7-5,0 ГОСТ 9466-75  |  |  |
| 6         | 2            | /                         |                          | T1-\_3          | Электрод 03/1-8-2,0 ГОСТ 9466-75 |  |  |
| 7         | 2            | /                         |                          | <i>T3</i> –\_ 4 | Электрод 03/1-8-3,0 ГОСТ 9466-75 |  |  |
| 8         | 5            | //                        |                          | H1-\_3          | Электрод 03/1-7-2,0 ГОСТ 9466-75 |  |  |

Г (1:1) 5 мест

U-U (1:1)

Ø45 H7/g6

*\$37,5 H7/m6* 

