Industr.IA

Dossiê

Dossiê do caso Camada 2

Kit de formação | Encontro 2, abertura
Prof.: (PREENCHER)

Industr.IA

Dossiê do caso, camada 2

Kit de formação | Encontro 2, abertura

Laboratórios de decisão técnica, Formação 1, Frente C. Material liberado na abertura do Encontro 2.

Esta camada traz duas informações que a Aroeira entregou depois do Encontro 1: o resultado de uma revisão manual de ordens de serviço feita pelo engenheiro de campo, e o comunicado da diretoria de serviços sobre prazo e verba do piloto. Uma ou as duas podem invalidar parte do que o squad escreveu no Encontro 1. Quando isso acontecer, o registro de qual célula caiu com qual informação vai no campo de pontos de incerteza da Decisão Justificada.

Os itens desta camada têm código de proveniência de C2-01 a C2-02. As camadas 0 e 1 continuam valendo.

C2-01. Revisão manual de ordens de serviço pelo engenheiro de campo

Anexo produzido por Wagner, engenheiro de campo sênior, a pedido da equipe do projeto.

Recorte revisado. A revisão cobriu ordens corretivas cuja causa registrada pelo técnico ficou em categoria genérica, isto é `causa_nao_identificada`, `corretiva_geral` e `desgaste_natural`. Ordens corretivas com causa específica registrada e ordens de outros tipos ficaram fora do recorte.

Seleção do lote. As ordens do recorte foram ordenadas por identificador e 60 delas foram sorteadas com a semente 20260917, pelo gerador de números aleatórios padrão do Python, de modo que a seleção pode ser reproduzida por quem tiver o arquivo de ordens.

Procedimento. Para cada ordem do lote, Wagner comparou a causa registrada com as peças efetivamente trocadas no atendimento e registrou na coluna de revisão a marca que couber:

- `reclassificada para` uma causa específica da lista fechada, quando a peça trocada corresponde a uma causa diferente da registrada.
- `inconclusiva`, quando as peças trocadas não correspondem a nenhuma causa específica da lista fechada. A revisão não atribui causa nova nesse caso.

Industr.IA

Resultado, linha a linha.

Ordem	Causa registrada	Peças trocadas	Revisão do engenheiro
OS-000002	corretiva_geral	FL-070	inconclusiva
OS-000032	desgaste_natural	SE-045	inconclusiva
OS-000101	corretiva_geral	FL-070	inconclusiva
OS-000123	causa_nao_identificada	VS-212;FL-070	reclassificada para falha_vedacao
OS-000139	desgaste_natural	TR-220	inconclusiva
OS-000198	corretiva_geral	VA-118;OR-330	reclassificada para falha_valvula_admissao
OS-000199	causa_nao_identificada	LU-010	inconclusiva
OS-000265	corretiva_geral	LU-010	inconclusiva
OS-000384	causa_nao_identificada	VS-212	reclassificada para falha_vedacao
OS-000422	causa_nao_identificada	OR-330	inconclusiva
OS-000443	desgaste_natural	OR-330;SE-045	inconclusiva
OS-000499	desgaste_natural	OR-330;LU-010	inconclusiva
OS-000537	corretiva_geral	SE-045;OR-330	inconclusiva
OS-000544	desgaste_natural	VS-212;FL-070	reclassificada para falha_vedacao
OS-000592	desgaste_natural	OR-330;SE-045	inconclusiva
OS-000749	desgaste_natural	LU-010;SE-045	inconclusiva
OS-000758	corretiva_geral	VS-212	reclassificada para falha_vedacao
OS-000761	corretiva_geral	OR-330	inconclusiva
OS-000762	corretiva_geral	VS-212;OR-330	reclassificada para falha_vedacao
OS-000765	corretiva_geral	VA-118	reclassificada para falha_valvula_admissao
OS-000778	causa_nao_identificada	TR-220	inconclusiva
OS-000784	corretiva_geral	LU-010	inconclusiva
OS-000814	causa_nao_identificada	VS-212;OR-330	reclassificada para falha_vedacao
OS-000831	desgaste_natural	FL-070	inconclusiva
OS-000873	desgaste_natural	OR-330	inconclusiva
OS-000885	desgaste_natural	LU-010;OR-330	inconclusiva
OS-000909	desgaste_natural	VS-212	reclassificada para falha_vedacao
OS-000915	corretiva_geral	VA-118	reclassificada para falha_valvula_admissao

Industr.IA

Ordem	Causa registrada	Peças trocadas	Revisão do engenheiro
OS-000931	causa_nao_identificada	VA-118;OR-330	reclassificada para falha_valvula_admissao
OS-000958	corretiva_geral	OR-330;SE-045	inconclusiva
OS-001010	corretiva_geral	VA-118;FL-070	reclassificada para falha_valvula_admissao
OS-001118	corretiva_geral	FL-070	inconclusiva
OS-001151	desgaste_natural	TR-220;OR-330	inconclusiva
OS-001194	causa_nao_identificada	VS-212;OR-330	reclassificada para falha_vedacao
OS-001268	causa_nao_identificada	VS-212;OR-330	reclassificada para falha_vedacao
OS-001345	desgaste_natural	OR-330	inconclusiva
OS-001385	desgaste_natural	OR-330	inconclusiva
OS-001429	desgaste_natural	VS-212;FL-070	reclassificada para falha_vedacao
OS-001443	corretiva_geral	TR-220;FL-070	inconclusiva
OS-001487	causa_nao_identificada	VS-212;OR-330	reclassificada para falha_vedacao
OS-001496	causa_nao_identificada	LU-010	inconclusiva
OS-001517	causa_nao_identificada	VS-212	reclassificada para falha_vedacao
OS-001540	causa_nao_identificada	SE-045;TR-220	inconclusiva
OS-001548	causa_nao_identificada	SE-045	inconclusiva
OS-001567	desgaste_natural	TR-220;FL-070	inconclusiva
OS-001573	corretiva_geral	OR-330;TR-220	inconclusiva
OS-001635	desgaste_natural	LU-010;TR-220	inconclusiva
OS-001691	causa_nao_identificada	LU-010;OR-330	inconclusiva
OS-001694	desgaste_natural	VS-212	reclassificada para falha_vedacao
OS-001711	corretiva_geral	OR-330	inconclusiva
OS-001785	desgaste_natural	VA-118;OR-330	reclassificada para falha_valvula_admissao
OS-001799	causa_nao_identificada	VS-212	reclassificada para falha_vedacao
OS-001800	desgaste_natural	OR-330	inconclusiva
OS-001826	corretiva_geral	VS-212;OR-330	reclassificada para falha_vedacao
OS-001857	corretiva_geral	VS-212;FL-070	reclassificada para falha_vedacao
OS-001864	causa_nao_identificada	SE-045	inconclusiva

Ordem	Causa registrada	Peças trocadas	Revisão do engenheiro
OS-001904	desgaste_natural	FL-070;SE-045	inconclusiva
OS-001959	corretiva_geral	VS-212;FL-070	reclassificada para falha_vedacao
OS-001963	corretiva_geral	TR-220	inconclusiva
OS-001974	corretiva_geral	LU-010	inconclusiva

O anexo foi entregue nesta forma, sem totalização e sem nenhuma medida agregada da revisão.

C2-02. Comunicado da diretoria de serviços, prazo e verba do piloto

Comunicado interno encaminhado à equipe do projeto pela diretoria de serviços.

A verba do projeto está aprovada no exercício e foi aprovada para o assistente conversacional descrito no pedido original. A diretoria espera um piloto entregue em 90 dias, contados da aprovação do plano de trabalho, e considera esse prazo compromisso assumido com a direção geral.

O comunicado pede que a equipe do projeto informe, no plano de trabalho, o que estará em operação no fim dos 90 dias e o que ficará para depois.

Industr.IA

Programa Brasileiro de Formação
Acadêmico-Industrial em IA

Executor Executor Coordenador Financiador

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.