වකඅම/නැහාඅ/01/2009 (17) හා 2009. 09. 06 දිනැති ලිපියට ඇමුණම 'අ'

නැතිවීම්/අලාභභාතිවීම් පිලිබද මුරෙ 104(03) යටතේ පුාරම්භක වාර්ථාව අතිගේ වාර්ථාව

- 1. නැතිවිම්/අලාභහාති සිදුවු වෙිලාව හා ස්ථානය :-2012.02.01 දින නැවත භාරදිමේදි ඇති අලාභහාති
- 2. අතතුරට ලක්වු භාණ්ඩ හා පුමාණය :- සිග්නල් ලයිටි කැඩි ඇත ඉදිරි දකුණ දොර විදුරුව කැඩි ඇත ඉදිරි දකුණු වාමුවාව ඉරිතැලි ඇත
- 3. නැතිවිම්/අලාභහානිවු භාණ්ඩවල ඉතා කිටිටු වටිනාකම:- රු:-14525.00 යි
- 4. තැතිවු/අලාහතානිවු ආකාරය සහ වගකිවයුතු පුද්ගයෝ/පුද්ගලයින්ගේ නිළය සහ නම:- එම ටිපර් රථය ඉබසේමු ඉදිරිපිට මිදුලක් සැකසිම සදහා යොදවා නිබියදි රියදුරු සෙ/එම්04151 කාසෙ රුදිගෝ ඩබිඩබි
- 5. නැතිවු/අලාභභානි වු ආකාරය පිලිබඳව කෙටි විස්තරය :- යුහ 96078 ටිපර් රථය ඉබසේමු ඉදිරිපිට මිදුලක් සැකසීම සදහා පස් පුවාහනය කිරිමට යොදවා තිබියදි 2012.02.01 දින ඉබසේමු වේතින් නැවත භාරදිමේදි අදාල ටිපර් රථයේ අලාභභානි සිදුවි ඇත.
- 6. පරිසුණ මණ්ඩලය සඳහා යෝජනා කරන නිළධාරින්ගේ නම් :-

ති/63516	මේජර්	පිළුස්ජේ පුනාන්දු	ශීලංඉ
ති/66720	කපිතන්	කේළුවිළුයුකේ ජයසිංහ	ශීලංඉ
ති/69750	ලුනිතන්	බිළුම්ටිඩිආර් පෙරේරා	ශීලංඉ
The second secon	2 5 5 5	90000th0 90000	ශුලංඉ

දිනය:-2016.11. 🚶 දින

නි/62605 ලුතිතන් කර්නල් බිඒඑම්පි බාලසුරිය ආර්එස්පි ශුීලංඉ ඒකක අණදෙන නිළධාරි

**ලුතිතන්** කර්නල් අණදෙන නීලධාරි 5 කාඉරෙ ශීල<sub>ටා</sub>ඉ

i .	නැතිවීම/අලාභෘ නිළධාරියෙක්/හි	නැතිවීම/අලාභභානවීම සදහා කෙලින්ම හෝ අනියම් ආකාරයට සම්බන්ධ වු යම් නිළධාරියෙක්/නිළධාරින්/කොනොනි/කොනොනින් :					
2.	යම් පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගලයින් වගකිව යුතු නම් යෝජනා කරන නම් විණයානුකුල කිුයාමාර්ග:						
3.	වෛැති අලාහභාතිවිමි ඉදිරියේදි ඇති නොවීමට ගෙන ඇති හෝ යෝජනා කරන පියවරවල්:-						
4.	පත්කල පටි <i>ක</i> පෑ <u>අංකය</u>	කල පරි <i>ය</i> පණ මණ්ඩලය පිලිබදව විස්තර:- ය <u> නිළය</u> <u>නම</u>					
	ති/63516 ති/66720 ති/69750	මේජර් කපිතත් ලුගිතත්	පිඑස්පේ පුනාන්දු කේඑච්එයුකේ ජයසිංහ බිඑම්ටිඩිආර් පෙරේරා	ශීලංඉ ශීලංඉ ශීලංඉ			

දිනය:-2016 .11. 🎾 දින

නි/60681 බ්ගේඩියර් එස්පේඵම්ඒආර් සෙනෙවිරත්ත ආර්ඩබ්ලිවිපි, යුඑස්පි බළසේනාධිපති

මුගේඩියර් ඉංජිනේරු බලසේතාධීපකී