



www.PandIQ.nl

Advies verduurzaming

Isolatie Quickscan

Adres: Visstraat 25, 8501BR Joure

Datum: 12 maart 2026

Indicatief rapport op basis van openbare registraties (BAG & EP-Online)

1. Woninggegevens

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Adres	Visstraat 25, 8501BR Joure
Datum rapport	12 maart 2026
Bouwjaar	1876
Bouwperiode	voor 1975
Gebruiksoppervlakte	82 m ²
Energielabel	—
Registratiedatum	—
Geldig tot	—
Energiebehoefte	—
Warmtebehoefte	—
Woningtype	—

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG/PDOK) en landelijke energielabelregistratie EP-Online.

Kenmerken van deze bouwperiode

Woningen uit deze periode zijn gebouwd in een tijd waarin energieverbruik nog geen rol speelde bij het ontwerp. Deze huizen zijn vaak traditioneel opgetrokken met houten vloeren en massieve "steens" muren of vroege spouwmuren die bij oplevering volledig ongeïsoleerd waren. Kenmerkend is de sfeervolle architectuur, maar energetisch gezien zijn deze woningen de zwakste van de Nederlandse voorraad: oorspronkelijk was er uitsluitend enkel glas aanwezig en verliep de ventilatie volledig natuurlijk via kieren en naden.

2. Interpretatie en context

Gebouwprofiel

Woningen uit deze periode zijn gebouwd in een tijd waarin energieverbruik nog geen rol speelde bij het ontwerp. Deze huizen zijn vaak traditioneel opgetrokken met houten vloeren en massieve "steens" muren of vroege spouwmuren die bij oplevering volledig ongeïsoleerd waren. Kenmerkend is de sfeervolle architectuur, maar energetisch gezien zijn deze woningen de zwakste van de Nederlandse voorraad: oorspronkelijk was er uitsluitend enkel glas aanwezig en verliep de ventilatie volledig natuurlijk via kieren en naden.

Energieprestatie

Er zijn onvoldoende EP-kengetallen beschikbaar om de energieprestatie te duiden.

Aanpak

Een logische aanpak volgt vaak de trias: (1) beperk warmtevraag (isolatie/kierdichting), (2) optimaliseer afgifte en regeling, (3) verduurzaming van de opwek (warmtepomp/duurzame bronnen). Onderstaande aanbevelingen zijn indicatief en moeten worden bevestigd met foto's/inspectie.

3. Kansen en verbeterpotentieel

Een lage score betekent niet dat geen actie mogelijk is, maar dat het rendement ten opzichte van de investering doorgaans beperkter is.

Onderdeel	Score
Dak	4/5
Gevel	4/5
Vloer	4/5
Glas	4/5

4. Aandachtspunten en risico's

Vocht en houtrot: omdat deze woningen vaak houten vloerbalken hebben die in de koude muren liggen, kan het achteraf isoleren van de binnenzijde leiden tot condensatie bij de balkkoppen, met houtrot tot gevolg. Koudebruggen: massieve muren geleiden kou direct naar binnen; plekken zoals stenen dorpels of stalen balken boven ramen blijven na isolatie extra koud, wat daar een verhoogd risico op schimmel geeft. Binnenklimaat: het dichtens van alle kieren zonder een nieuw ventilatiesysteem te installeren maakt de lucht in huis snel vochtig en ongezond.

5. Mogelijk relevante subsidies

- Isolatie (dak/gevel/vloer) en/of glas: Bij uitvoering door een bedrijf en voldoen aan minimale oppervlaktes/waarden kan ISDE van toepassing zijn. Met twee maatregelen binnen 24 maanden is de vergoeding doorgaans hoger. - Warmtepomp: Subsidie mogelijk bij installatie door een bedrijf en bij een apparaat dat voldoet aan de voorwaarden (o.a. meldcode).

6. Vervolgstappen

- Upload foto's van dak, gevel, glas, installaties en kruipruimte
- Bevestig woningtype en eventuele renovatiejaren
- Gebruik dit rapport als basis voor offerte- of adviesgesprekken

Disclaimer: dit rapport is indicatief en gebaseerd op registraties en aannames. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvoering vereist altijd verificatie op locatie en controle van actuele regelgeving.