

ORDEM DE SERVIÇO

OS N° 55888

[x]	Realizado em	08-11-2024
[x]	Profissional	Vanessa Cristina Borges (267123)
[x]	Ativo	Transmissor de Press - Yokogawa EJA530A

Defeito Encontrado

Transmissor apresentando leitura com erro de 8% em relação ao manômetro padrão. Sinal de saída 4-20mA instável com oscilações de $\pm 0.5\text{mA}$. Instrumento não responde aos comandos do HART communicator.

Reparo Efetuado

Transmissor enviado para laboratório de calibração credenciado. Orçamento de reparo superior a 60% do valor de um equipamento novo. Recomendada a aquisição de novo transmissor. Aguardando aprovação da gerência para compra no valor de R\$ 8.500,00. Instrumento provisório instalado para continuidade operacional.

Situação: Aguardando aprovação