

ORDEM DE SERVIÇO

OS N° 93060

[x]	Realizado em	10.05.2024
[x]	Profissional	Camila Andrade Pinto (256789)
[x]	Ativo	Gerador de Emergência - Cummins C150D5

Defeito Encontrado

Gerador não partindo automaticamente durante teste semanal programado. Bateria de partida apresentando tensão abaixo do nominal. Último teste manual apresentou dificuldade de ignição.

Reparo Efetuado

Substituição do banco de baterias (2 unidades 12V 150Ah) e do carregador automático. Limpeza dos bornes e aplicação de vaselina protetora. Verificação do sistema de pré-aquecimento do bloco do motor. Realização de teste completo de transferência automática com carga real.

Situação: Concluído