

Relatório Técnico

Data: 18.11.2023

Nome do Técnico

Ricardo Barbosa Lima - Mecânica Automotiva (Mat. 198234)

Identificação do Equipamento

Tipo: Empilhadeira

Modelo: Toyota 8FG25

Patrimônio: VEI-2019-0078

Local: Pátio de Expedição

Diagnóstico

Bicos injetores com vazamento e filtro de combustível obstruído, além de velas de ignição desgastadas

Ação Corretiva

Substituição do jogo completo de bicos injetores (4 unidades) e filtro de combustível. Troca das velas de ignição e cabos de vela.

Limpeza do corpo de borboleta e regulagem da marcha lenta. Teste de emissões realizado e aprovado dentro dos parâmetros.