

FICHA DE SERVIÇO

Dt. Execução	2024-11-08	Patrimônio	INS-2020-0067
Colaborador	Vanessa Cristina Bor - 267123		

Equipamento: Transmissor de Pressão | Modelo: Yokogawa EJA530A | Local: Área de Utilidades - Vapor

Ocorrência

Transmissor apresentando leitura com erro de 8% em relação ao manômetro padrão. Sinal de saída 4-20mA instável com oscilações de $\pm 0.5\text{mA}$. Instrumento não responde aos comandos do HART communicator.

Procedimento Adotado

Transmissor enviado para laboratório de calibração credenciado. Orçamento de reparo superior a 60% do valor de um equipamento novo. Recomendada a aquisição de novo transmissor. Aguardando aprovação da gerência para compra no valor de R\$ 8.500,00. Instrumento provisório instalado para continuidade operacional.