#### UNISATC Engenharia Mecatrônica



Arduino Day SATC 2023
Display LCD



Prof. Marcos Antonio Jeremias Coelho marcos.coelho@satc.edu.br





### **Objetivos**

- Entender o funcionamento do display;
- Configurar a bilbioteca
- Escrever variáveis no display
- Desenvolver menus





#### Módulo LCD

Os módulos LCD são interfaces de saída muito útil em sistemas microprocessados. Estes módulos podem ser gráficos e a caracter.

Os módulos LCD gráficos são encontrados com resuluções de 122x32, 128x64, 240x64 e 240x128 dots pixel, e geralmente estão disponíveis com 20 pinos para conexão.


Já os módulos do tipo caracter podem imprimir apenas letras e números podendo ser encontrados em vários tamanhos em colunas por linhas, como 16x2, 16x4, 20x4.




## Módulo LCD









# **Pinagem**

Pino	Função	Descrição
1	Alimentação	Terra ou GND
2	Alimentação	VCC ou +5V
3	V0	Tensão para ajuste de contraste (ver Figura 1)
4	RS Seleção:	1 - Dado, 0 - Instrução
5	R/W Seleção:	1 - Leitura, 0 - Escrita
6	E Chip select	1 ou $(1 \rightarrow 0)$ - Habilita, 0 - Desabilitado
7	B0 LSB	
8	B1	
9	B2	Barramento
10	B3	de
11	B4	Dados
12	B5	
13	B6	
14	B7 MSB	
15	A (qdo existir)	Anodo p/ LED backlight
16	K (qdo existir)	Catodo p/ LED backlight

## **Shield LCD – Pinagem Display**


Arduino - Pino		Display - Sinal
4	<==>	DB4
5	<==>	DB5
6	<==>	DB6
7	<==>	DB7
8	<==>	RS
9	<==>	Enable







## Shield LCD – Pinagem Botões



## Biblioteca LiquidCrystal

A biblioteca LiquidCrystal permite que sejam configurados os pinos do display e sejam escritas mensagens em quaisquer uma das linhas.

Principais funções:

#include <LiquidCrystal.h> //inclusão do cabeçalho LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); //config. pinos

lcd.begin(16, 2); //inicia o LCD com 16 col x 2 lin
lcd.setCursor(0,0); //posiciona o cursor do display
lcd.print("Teste"); //escreve no display
lcd.clear(); //limpa o display



### Conversão para o LCD

Quando utiliza-se variáveis para serem escritas no display LCD deve-se primeiramente convertê-la para valor de caracteres, pois o display trabalha apenas com valores deste tipo.

A própria linguagem C já possui uma rotina de conversão, a função SPRINTF.

sprintf – retorna a conversão da variável em um array;

O printf tem a estrutura da seguinte maneira: printf(destino,"string e tipo de variável",conversão);





#### Método de conversão

С	Character
S	String or character
u	Unsigned int
d	Signed int
Lu	Long unsigned int
Ld	Long signed int
x	Hex int (lower case)
X	Hex int (upper case)
Lx	Hex long int (lower case)
LX	Hex long int (upper case)
f	Float with truncated decimal
g	Float with rounded decimal
e	Float in exponential format
w	Unsigned int with decimal place inserted.
	Specify two numbers for n. The first is a total
	field width. The second is the desired number
	of decimal places.

Example formats:		
Specifier	Value=0x12	Value=0xfe
%03u	018	254
%u	18	254
%2u	18	*
%5	18	254
%d	18	-2
%x	12	fe
%X	12	FE
%4X	0012	00FE
%3.1w	1.8	25.4





# **Exemplos**





#### **Engenharia Mecatrônica**





Prof. Marcos Antonio Jeremias Coelho marcos.coelho@satc.edu.br

