## Análisis general de la función de transferencia

Dada la función de transferencia asignada

$$H(s) = \frac{3948 * s^2}{s^4 + 88.86 * s^3 + 7.935 * 10^5 * s^2 + 3.508 * 10^7 * s + 1.559 * 10^{11}}$$

procederemos a analizar su comportamiento en s=0 y  $s\longrightarrow\infty.$ 

En primer lugar analizamos el caso s=0 para el cual tenemos que

$$H(0) = \frac{3948 * 0^2}{0^4 + 88.86 * 0^3 + 7.935 * 10^5 * 0^2 + 3.508 * 10^7 * 0 + 1.559 * 10^{11}}$$

de donde se deduce que

$$H(0) = 0$$