



Informe técnico de inspección N° IT-2209

CN-10 · Servicio Técnico Independiente

Fecha de inspección 10/09/2026

Lugar Café Nube, San Salvador

Solicitado por Ambas partes

Punto revisado	Resultado
Equipo principal	Se encuentra en condiciones de ser instalado
Funcionamiento automático sin el módulo de conexión	No es posible
Instalación definitiva	Podría realizarse en una jornada, siempre que el módulo sea entregado y exista alimentación eléctrica adecuada

Conclusión: no puede determinarse con la documentación examinada quién es responsable por la demora.



Téc. Andrea Quintanilla · Servicio Técnico Independiente