INVENTOR Professional

VÝHODY MODELOVANIA V 3D

1.Návrh riadený geometriou

2. Väzby

Väzby na komponentoch zostavy umiestňujeme preto, aby sme zamedzili ich pohybu.

3 .Typy súborov

Pracujeme minimálne <u>so 4 typmi súborov</u>. Toto použitie je výhodné, lebo je možné pracovať zvlášť so súborom súčiastky, zostavy alebo výkresu. (<u>ipt.- model; iam.- zostava; ipn. - animácia; idw . -výkres</u>) Na jednom návrhu môže pracovať viac užívateľov súčasne. Všetky <u>zmeny sa aktualizujú vo všetkých ostatných súboroch.</u>

- 4. Kóty
- 5. Pohľady
- 6. Štýly a hladiny

Jaroslava Richterová; SPŠE Košice

KLÁVESOVÉ SKRATKY


- F2 + LT posúvanie obrázku
- **F3** ZOOM
- F4 + LT orbita
- F5 predchádzajúci pohľad
- F6 izometrický pohľad 3D
- F7 súčiastka v reze
- F8 zobrazuje väzby



Prostredie modelovania



Prostredie zostavy





Prostredie výkresu




Prostredie animácie zostavy

1. PROSTREDIE ipt.






2. Zmena farieb a nastavenia.



3. Nastavenie prehliadča a navigačného panela



4. Stredový bod

