
Zobrazovanie na technických výkresoch

- Pravouhlé premietanie
- Kreslenie telies
- Umiestňovanie telies pri kreslení
- Voľba a počet pohľadov


Premietací priestor



Sústava 6 "združených" priemetní

zadné steny: π , μ , ν


= Kolmé premietanie na vzájomne kolmé priemetne



Každý bod telesa sa premieta kolmo na priemetňu – vzniknú obrazy: **Priemety**


- priemety kreslíme ako Pohľady smerom na priemetňu

Rozloženie priemetní na 1 premietaciu plochu




Plochu **V** (rovina x-z) stotožníme s premietacou plochou. Vzniknú združené priemety:

<u>Hlavné priemety</u>		<u>Vedľa</u>	<u>Vedľajšie priemety</u>	
N	- nárys	L	 ľavý bokorys 	
В	- bokorys	S	- pohľad zospodu	
Р	- pôdorys	7	- pohľad zozadu	





Združené priemety v deskriptívnej geometrii




Prenesené na výkres


Metóda premietania v 1. kvadrante







Tvorba pohľadov preklápaním po výkrese





Všetky pohľady







Poradie dôležitosti – čítanie pohľadov na výkrese

- 1. Nárys
- 2. Bokorys a/alebo Pôdorys
- 3. Ostatné priemety, rezy, zvláštne pohľady, ...

Kreslenie obrysov a skrytých hrán



Viditeľné hrany







Skrytá (neviditeľná) hrana




Kreslenie rotačných telies







Každé rotačné teleso musí mať nakreslenú os!

Bez osi = nerotačné!







Kreslenie symetrických telies



Os symetrie, nie rotácie








⇒ Rotačné teleso


Kreslenie rovinných plôch na rotačných telesách

Rotačné teleso s hranatými časťami





Kreslenie obrazov s kružnicami



dve navzájom kolmé osi

spoločná os

Prieniky

Prieniky dôležité pre konštrukciu

- presne zisťovať, kresliť, kótovať


Prieniky nepodstatné

- nemajú osobitný význam
- iba uľahčujú predstavu

Prieniky bezvýznamné

- pre konštrukciu nepotrebné
- sťažujú predstavu

Prienik dôležitý pre konštrukciu




- prienik určuje tvar súčiastok

Prienik nepodstatný



Kreslenie zaoblených hrán prienikov

(nepodstatný prienik)




V skutočnosti

Kreslenie na výkrese

- kreslí sa čiara v strede prieniku
- čiara nie je ukončená po obrys

TEG

Kreslenie zaoblených hrán kolmých ukončení




Nie sú to prieniky, ale tangenciálne prechody:

- hranica ani stred zaoblenej časti sa nekreslia

Zásady

- Hlavný pohľad nárys
 - musí vystihovať <u>charakteristický tvar telesa</u> (najinformatívnejší pohľad na teleso)
- Hlavný pohľad pootočíme tak, aby sa v ostatných pohľadoch zobrazovali obrysy ako <u>viditeľné</u> (snaha vyhnúť sa čiarkovaným čiaram)


19




2.4.2023 **TEG**

Rotačné telesá

Pri kreslení 3 pohľadov:







Obrazec s kružnicami nesmie byť v náryse!


Rotačné telesá


Pri kreslení 2 pohľadov:





Voľba a počet pohľadov





Výber pohľadov

- 1. Nárys
- 2. Bokorys a/alebo Pôdorys
- 3. Ostatné priemety, rezy, zvláštne pohľady, ...

...koľko?

...ktoré?

Voľba a počet pohľadov

Zásady

- Obmedziť počet pohľadov na najmenší nutný na dostatočné určenie tvaru predmetu
- Neopakovať podrobnosti a detaily, nerobiť zbytočné pohľady
- Používať čiarkované čiary tam, kde sú výhodné na určenie tvaru, a naopak nekomplikovať výkres zbytočnými neviditeľnými hranami
- 6. Vyhýbať sa skresleným pohľadom
- 7. Využívať zjednodušenia

Voľba a počet pohľadov

Voľba hlavného pohľadu a počtu ďalších pohľadov

